

Додаток 3  
до Регламенту бізнес-процесу «Списання  
непридатних транспортних засобів  
АТ «Укрпошта»

Полтавська дирекція АТ «Укрпошта»

«25» серпня 2020 р.

АКТ № 31  
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,  
який не може виконувати свої функції

«25» серпня 2020 р.

м. Полтава

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ИЖ модель 2717

який знаходиться у підзвіті Баранова Антона Андрійовича

| Державний<br>номерний<br>знак | VIN-код<br>(номер<br>кузова) | Інвентарний<br>номер | Субрахунок<br>бухгалтерсь-<br>кого обліку | Рік випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість, грн. | Сума зносу та<br>знецінення, грн. | Залишкова<br>вартість, грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з даними<br>обліку, міс. |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AA8368PK                      | Y6L27179<br>05L002990        | 160020051000<br>2194 | 105100                                    | 2005                      | 29.12. 2005р.                      | 25361,19                   | 25361,19                          | 0,00                        | 0                                                                       |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів  
пробіг з початку експлуатації 650,0 тис. км  
маса об'єкта за паспортом – 1750 / 1100 кг

| №<br>з\п | Найменування   | Короткий технічний стан та характеристика виявлених<br>дефектів | Відсоток зносу |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | Рама           | -                                                               | -              |
| 2        | Кузов (кабіна) | Корозія боковин                                                 | 98%            |
| 3        | Двигун         | Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку           | 98%            |
|          | Стартер        | Фізичний знос                                                   | 80%            |
|          | Генератор      | Фізичний знос                                                   | 80%            |
|          | Компресор      | -                                                               | -              |
|          | Турбокомпресор | -                                                               | -              |
|          | Карбюратор     | Знос голчатого клапану                                          | 100%           |

| № з\п | Найменування                  | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів                                                     | Відсоток зносу |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | Коробка передач               | Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників                                                               | 100%           |
| 5     | Задній міст                   | Знос головної пари                                                                                               | 100%           |
|       | Диски коліс                   | Тріщина диску                                                                                                    | 99%            |
|       | Ресори (пружини)              | Експлуатаційний знос                                                                                             | 100%           |
|       | Амортизатори                  | Знос втулок, знос штоку                                                                                          | 97%            |
| 6     | Передній міст                 | Знос сайлентблоків                                                                                               | 100%           |
|       | Диски коліс                   | Порушені гнізда кріплення                                                                                        | 100%           |
|       | Ресори (пружини)              | Експлуатаційний знос                                                                                             | 100%           |
|       | Амортизатори                  | Знос втулок, знос штоку                                                                                          | -              |
|       | Передня вісь                  | -                                                                                                                | -              |
| 7     | Механізм рульового управління | Знос черв'ячної пари механізму                                                                                   | 98%            |
| 8     | Фургон                        | Корозія                                                                                                          | 70%            |
|       | Радіатор                      | Корозійний знос верхньої банки та сот                                                                            | 100%           |
|       | Електропристрої               | Замикання електропроводки                                                                                        | 100%           |
|       | Фари                          | Корозійний знос рефлектора                                                                                       | 100%           |
|       | Головний гальмовий циліндр    | Знос манжетів та робочої поверхні циліндра                                                                       | 97%            |
|       | Акумуляторна батарея          | Руйнування пластин                                                                                               | 100%           |
| 9     | Автошини                      | Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю. | 100%           |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП



Шевченко Т.В.

Провідний інженер



Баранов А.А.

Механік



Прокопенко О.А.

**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ**  
доцільності списання транспортного засобу ИЖ-2717

| Державний<br>номерний знак | VIN-код<br>(номер<br>кузова) | Інвентарний<br>номер | Субрахунок<br>бухгалтерсь-<br>кого обліку | Рік випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість, грн. | Сума зносу та<br>знецінення,<br>грн. | Залишкова<br>вартість,<br>грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з даними<br>обліку, міс. |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AA8368PK                   | Y6L271790<br>5L002990        | 16002005100<br>02194 | 105100                                    | 2005 р                    | 29.12.2005р.                       | 25361,19                   | 25361,19                             | 0,00                           | 0                                                                       |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

| Витрати на зняття<br>з обліку в МРСВ<br>ДАІ (грн.) | Витрати на розбирання,<br>демонтаж ТЗ та інші<br>витрати (грн.) | Витрати на утилізацію<br>пневматичних шин,<br>олив та іншого (грн.) | Орієнтовна сума витрат на<br>ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| -                                                  | 400,00                                                          | 64,00                                                               | 464,00                                            |

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

| Кількість<br>металобрухту<br>(т.) | Орієнтовна вартість<br>за 1 т. металобрухту<br>(грн.) | Орієнтовна сума<br>доходу від здачі<br>металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від<br>оприбуткування<br>вузлів та деталей ТЗ<br>(грн.) | Загальна сума<br>орієнтовного<br>доходу (грн.) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0,737                             | 3000                                                  | 2211,00                                                    | -                                                                       | 2211,00                                        |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1747,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Шевченко Т.В.

Начальник ВЕФ



Прокопенко С.І.

25 серпня 2020 р.

| УКРАЇНА<br>UKRAINE                                    |       | СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ<br>ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ<br>REGISTRATION CERTIFICATE<br>CERTIFICAT D'IMMATRICULATION |  |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Регістраційний номер<br>Registration number           | A     | AA8368PK                                                                                                     |  |
| Дата початку реєстрації<br>Date of first registration | B     | 25.04.2006                                                                                                   |  |
| Дата реєстрації<br>Date of registration               | B.1   | 20.04.2017                                                                                                   |  |
| Рік випуску<br>Year of manufacture                    | B.2   | 2005                                                                                                         |  |
| Позначення об'єкта реєстрації<br>Surrogate or company | C.1.1 | ПАТ "УКРПОШТА"                                                                                               |  |
| Ім'я та по батькові<br>Given name(s)                  | C.1.2 |                                                                                                              |  |
| Адреса<br>Address                                     | C.1.3 | М. КИЇВ                                                                                                      |  |
| Область<br>Region                                     |       | М. КИЇВ                                                                                                      |  |
| Район<br>District                                     |       | ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ                                                                                               |  |
| Вулиця, будинок<br>Street, house no.                  | C.4   | вул. ХРЕЩАТИК 22                                                                                             |  |
| Власність<br>Ownership                                | H     | в с власником                                                                                                |  |
| Дієвий до<br>Period of validity                       |       |                                                                                                              |  |
| CXM 283407                                            |       | Центр 5341<br>TSC 5341                                                                                       |  |

|                                                                                            |     |                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Марка<br>Make                                                                              | D.1 | ИЖ                                                                    |  |
| Модель<br>Type                                                                             | D.2 | 2717-90                                                               |  |
| Тип<br>Type                                                                                | D.3 | ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ                                                    |  |
| Комерційний опис<br>Commercial description                                                 |     | ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В                                                 |  |
| Номер шасі (кузова, рами)<br>Vehicle identification number                                 | E   | Y6L2717905L002990                                                     |  |
| Повна маса<br>Maximum mass                                                                 | F.1 | 1750                                                                  |  |
| Маса без навантаження<br>Mass of the vehicle in service                                    | G   | 1100                                                                  |  |
| Категорія<br>Vehicle category                                                              | J   | B                                                                     |  |
| Об'єм двигуна<br>Capacity                                                                  | P.1 | 1568                                                                  |  |
| Тип паливного<br>Type of fuel                                                              | P.2 | S                                                                     |  |
| Колір<br>Color of the vehicle                                                              | R   | СИНИЙ                                                                 |  |
| Кількість сидінь місць<br>з місцем водія<br>Number of seats<br>including the driver's seat | S.1 | 6                                                                     |  |
| Кількість стоянок місць<br>Number of standing places                                       | S.2 |                                                                       |  |
| CXM 283407                                                                                 |     | СЦЕПЛЮВАНІ ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ.<br>СВ-ВО CXM034667 05.02.2017. |  |
| CXM 283407                                                                                 |     | CXM № 283407, Зам. 17-3180 PC Ukraine 01.2017                         |  |

