Додаток 2
до Порядку списання транспортних
засобів акціонерного товариства
«Укрпошта»

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 року

АКТ № 39
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р. м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809 провела огляд автомобіля: марки - УАЗ-3303

який знаходиться у підзвіті Полєшко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
14266ХА	S0043764	2000200110004645	105100	1995	03.1999	2853,00	2853,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 235,198 т.км

маса об’єкта за паспортом-2610/1650 кг

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Корозійний знос	98%
2	Кабіна	*Корозія полів*	100%
3	Двигун :	Тріщина блоку	98%
	Карбюратор	Тріщина поплавкової камери	98%
	Стартер	Замикання обмотки, знос щіток	97%
	Генератор	Замикання діодного моста та інтегрального реле	98%
	Компрессор	-	-
4	Коробка передач	Знос першої та третьої передач, знос муфти вмикання передач	98%
	Роздавальна коробка	знос вилок перемикання передач, шум підшипників	100%
5	Задній міст та карданний вал	Знос головної пари , вібрація карданного валу	99%
	Диски коліс	Тріщина гнізд кріплення	100%
	Ресори	Тріщина листів	99%
6	Передній. міст	Знос поворотних кулаків	96%

	Рульове управління	Тріщина корпусу	99%
	Диски коліс	Деформація гнізда кріплення	100%
	Ресори	Експлуатаційний знос листів	100%
	Передня вісь	-	-
7	Інші прилади		
	Радіатор	Тріщина кріплення	98%
	Пристрої	Замикання електропроводки	98%
	Крила і підніжки	Корозійний знос	100%
	двері	Корозійний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%
	Акумулятор	замикання пластин	100%
	Амортизатори	Експлуатаційний знос	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,8 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії №1809 від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:
Заступник начальника ЦПП__________________________________ Пугачов О.М.

Члени комісії:
Інженер 1 категорії ____Болотова Л.Г.
Бухгалтер 1 категорії відділу ведення
Бухгалтерського обліку необоротних активів
Та товарно-матеріальних цінностей___________________________Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3303

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
14266ХА	S0043764	2000200110004645	105100	1995	03.1999	2853,00	2853,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталів ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,132	3700,00	4188,40	-	4188,40

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3112,08 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП	М.В.Полєшко
Начальник відділу економіки та фінансів	А.В.Старицька

27.05.2020р.

12

7

ХАС №640238

С ВЛАСНИК
21560045
УДППЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOSHTA"

С АДРЕСА
Область ХАРКІВСЬКА
Район ЛЕНІНСЬКИЙ
Нас. пункт ХАРКІВ
Вулиця ПРОВ ДИНАМІЧНИЙ
Будинок 1 кв.
Видано
ДАІ ГУ-УМВС України
МРЕВ-1 Харків
М.П. 21 листопада 2002
« » ХАА 373017

Держзнак. ПК "Україна" Зам. 2-3037. 2002

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 14266ХА
D Марка УАЗ 3303
Модель
B Рік випуску 1995
Колір СИНІЙ
E Шасі (кузов, рама, коляска) №
К.S0043764 Ш.ХТТ330300S0043764
Тип ТЗ ВАНТАЖ-ФУРГОН
F Повна маса 2610 kg
G Маса без навантаження 1650
Об'єм двигуна V- 2445
Особливі відмітки Ст.С/Р:ХАС261371 16.03.2001
ЗМ СВ-ВА ВЛАСН.ЮР.АДРЕСА
М КИЇВ ХРЕЩАТИК 22.

ХАС №640238

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА»
УКРПОШТА
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
22721970

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
АТ «Укрпошта»
«30» 03 2020 р.

1911


ПОШТА
142-66ХА