

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 18 » серпня 2020 р.

АКТ № 15
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 18 » серпня 2020 р. м. Краматорськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану **NISSAN MAXIMA**
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ – Мазіна Сергія Миколайовича.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA3616PM	JN1CCUA33U0080230	0400200210006870	105100	2000	03.06.2002	71 901.00	71 901.00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації **731,3** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **2035/1125** кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Відсутня	0
2	Кузов (кабіна)	Корозія дверей, підлоги, колісних арок, тріщини лонжеронів і стойок.	90%
3	Двигун	Занижена компресія у циліндрах та тиск масла ,підтікання оливи скрізь сальники.	91%
	Стартер	Знос шестерні привода та щіток.	90%
	Генератор	Знос деталей, підшипників, колектора якоря та щіток.	93%
	Компрессор	Відсутній.	0
	Турбокомпресор	Відсутній.	0
	Карбюратор	Відсутній	0

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу	
4	Коробка передач	Знос деталей, підшипників, шестерень передач та підтікання мастила.	90%	
5	Задній міст	Знос маточин коліс, знос гальмівних колодок та барабанів.	93%	
	Диски коліс	Деформація та тріщини дисків.	90%	
	Ресори (пружини)	Знос та втрата жорсткості пружин.	90%	
	Амортизатори	Знос та підтікання мастила.	95%	
6	Передній міст	Відсутній	0	
	Диски коліс	Деформація та тріщини дисків.	90%	
	Ресори (пружини)	Знос та втрата жорсткості пружин.	90%	
	Амортизатори	Зношені, підтікання мастила.	95%	
	Передня вісь	Знос деталей ричагів рульового управління та втулок , знос маточин коліс, знос гальмівних супортів, колодок ,підтікання гальмівної рідини.	92%	
7	Механізм рульового управління	Знос рульової рейки та її корпусу.	92%	
8	Фургон	Відсутній.	0	
	Радіатор	Корозія сот, підтікання охолоджувальної рідини.	95%	
	Електропристрої	Зіпсувалися перемикачі, ізоляція електропроводки.	90%	
	Фари	Тріщини стекол, корпусу та знос деталей.	92%	
	Головний гальмовий циліндр	Знос, підтікання гальмівної рідини.	93%	
	Акумуляторна батарея	Вийшов строк експлуатації	96%	
9	Автошини	Знос протектору, бокові порізи	96%	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: автомобіль **NISSAN MAXIMA** не відповідає технічним умовам 95% фізичний та моральний знос агрегатів, вузлів та деталей.

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: капітальний ремонт автомобіля NISSAN MAXIMA економічно не вигідний. Пропозиція - автомобіль підлягає списанню у зв'язку з фінансово-економічною недоцільністю його відновлення.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП

(підпис)

Сінкевич Ю.М.
(ПІБ)

Провідний інженер ЦПП

(підпис)

Літвінова О.О.
(ПІБ)

Механік ГК та В

(підпис)

Мазін С.М.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **NISSAN MAXIMA**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA3616PM	JN1CCUA33U0080230	0400200210006870	105100	2000	03.06.2002	71 901.00	71 901.00	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 731.3 тис. км. В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	253,89	324,00	577,89

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1125	3686,00	4146,75	-	3568,86

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3568,86 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Сінкевич Ю.М.

Начальник ВЕФ



Сінкевич Н.В..



УКРПОШТА
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ

Сканована копія технічного паспорту
автомобіля Nissan maxima держ. №AA3616PM

УКРАЇНА UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AA3616PM	
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	19.07.2002	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	19.12.2017	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2000	
Приймені або організації Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові (Given name(s))	C.1.2	М. КУЙ	
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ	
Область Region		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Мас. пункт Vul., bul., kv.		вул. ХРЕЩАТИК 22	
Власність Ownership	C.4	а є власником	
Дієвий до Period of validity	H	ТСЦ 1443	

ТСЦ 1443

СХК 163831

Марка Make	D.1	NISSAN	
Модель Model	D.2	MAXIMA	
Тип Type	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ	
Комерційний опис Commercial description	E	СЕДАН-В	
Номер авто (холод. рами) Vehicle identification number		JN1TCCUA33U0080230	
Повна маса Maximum mass	F.1	2035	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1125	
Категорія Vehicle category	J	B	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2988	
Тип палива Type of fuel	P.2	S	
Колір Color of the vehicle	R	ЧОРНИЙ	
Кількість сидінь, включаючи водія Number of seats including the driver's seat	S.1	5	
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	ЗНГ, 1-БАЛОН	

СХК № 163831 Зам.17-3787 РО Україна 04.2017

СХК 163831



