

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « 28 » 08 2020 р.									
АКТ № 68 обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« 28 » 08 20 20 р.						м. Дніпро			
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля УАЗ-3741 АЕ 1324 СК , (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті Черкас А.В. (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудов и	Дата введення в експлуатації	Первісн а вартість грн.	Сума знос у та знецінення , грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишкови й термін експлуатаці ї згідно з даними обліку, міс.
АЕ1324СК	ХТТ374107K0076557	030019951000 4900	105100	1989	5 01.12.199	7646	7646	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 749,034 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2580 кг //1780 кг


№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	корозійне пошкодження, деформація, тріщини рами	100%
2	Кузов (кабіна)	корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговиків, корозія боковин	100%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	100%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	Тріщини та деформація корпусу	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач, роздаточна коробка	Тріщини корпусів, знос посадочних місць підшипників валів	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%

	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	знос поворотних кулаків та знос редуктора переднього моста	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	Корозійний знос	98%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)


(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)


(підпис)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)


(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
 (з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 16 березня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
УАЗ-3741	АЕ1324СК	ХТТ374107K0076557	0300199510004900	105100	1989	01.12.1995	7646	7646	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
 Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
 Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00


Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
0,65	2500,00	1625	0.00	1625

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1358.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Заступник
 Начальник ВЕФ

О.В. Макуха

М.В. Блінова

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AE1324CK	
Рік випуску Date of first registration	B	1989	
Дата реєстрації Date of registration	I	27.06.2008 р.	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УДППЗ УКРПОШТА	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	УДППЗ УКРПОШТА	
Адреса Address	C.1.3	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	
Район Region		М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК	
Населений пункт Settlement		ЖОВТНЕВИЙ	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	C.4	В.ДУБІННА 10	
Власність Ownership		ХРЕЩАТИК ОУА.22	
Діє до Valid until	H		
AEC234467		Діагност. ВРЕР-1 ДАІ УМВС України в Дніпропетровській обл.	

Марка Make	D.1	YAZ
Модель Type	D.2	3741
Тип Type	D.3	ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Коммерційний опис Commercial description	E	УИН - ХТТ374107K0076557
Номер шасі / кузова, рами Vehicle identification number	F.1	2580
Повна маса Maximum mass	G	1780
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	J	
Категорія Vehicle category	P.1	2400
Об'єм двигуна Capacity	P.3	
Тип пального Type of fuel	R	ЗЕЛЕНИЙ
Колір Colour of the vehicle	S.1	Особливий відміток ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА № ААА431248 від 24.06.99 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СИМЬО-ЖОВТА СМУГА
Кількість сидінь, місць Number of seats	S.2	
Кількість стоячих місць Number of standing places		
AEC234467		

W 68



n68

