Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
«01» 09 2020р.

АКТ № 1
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«01» 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля КАВЗ 685 05224СВ
який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн..	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
05224СВ	б/н	1800198410002440	105100	1984	01.03.1984	0,00	0,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 366.7 тис. км
маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) 6545/4030 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1.	Рама	Тріщини, деформація	93
2.	Кузов (кабіна)	Корозія, тріщини, деформація	95
3.	Двигун	Підтікання мастила, зношення поршневої .групи руйнування посадкових місць корінних підшипників та шийок кол. валу	100
	Стартер	Замикання обмоток ротору	100
	Генератор	Замикання обмоток статору	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичне зношення, зношення жиклерів, насосу прискорення, тріщини поплавкової камера та поплавка, заслінки акселератора	96
4	Коробка передач	Зношення підшипників та шестерень, первин. та вторинних валів, тріщини корпусу, підтікання мастила	94