

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

« 28 » 08 2020 р.

АКТ № 101
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 28 » 08 20 20 р.

м. Дніпро

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля ВАЗ - 2121 АЕ 9380 СА ,
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Черкас А.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ9380СА	ХТА212100М0855523	0300199710004894	105100	1991	01.06.1997	0	0	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 384.250 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1380 кг / 980 кг


№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговиків, корозія дверей	98%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвала ,знос поршневої групи	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу, деформація	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусів, знос посадочних місць підшипників валів	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%

	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст(балка)	тріщини, корозія та вигин передньої балки	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%


Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%	
(вказати, що саме не відповідає)	
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню	
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ	
(перелік технічної документації по об'єкту)	

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)


(підпис)


В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)


(підпис)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)


(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 16 березня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
BA3-2121	AE9380CA	XTA212100M0855523	0300199710004894	105100	1991	01.06.1997	0	0	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00


Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
0,56	2500,00	1400	0.00	1400

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1133.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Заступник
Начальник ВЕФ



О.В. Макуха

М.В. Блінова

nr 601

UKRAINE
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер
Registration number
Рік випуску
Date of first registration
Дата реєстрації
Date of registration
Правник або організація
Owner or company
Ім'я та по батькові
Given name(s)
Адреса
Address
Район
Region
Населений пункт
Settlement
Власність
Ownership
Діє до
Period of validity

A AE9380CA
B 1991
I 20.12.2007 р.
C.1.1 УДППЗ УКРПОШТА
C.1.2 Udppz ukrposhta
C.1.3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ЖОВТНЕВИЙ
В. ДУБІНА 10
ХРЕЩАТИК буд. 22
C.4
H

РЕВ 1-го МВ ДАІ
при УМВС України в
Дніпропетровській обл.

АЕС141865

Марка
Make
Модель
Model
Тип
Type
Комерційний опис
Commercial description
Номер шасі (кузов, рами)
Vehicle identification number
Повна маса
Maximum mass
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
Категорія
Category
Vehicle category
Об'єм двигуна
Capacity
Type of fuel
Тип паливного
Type of fuel
Колір
Colour of the vehicle
Кількість сидінь місць
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat
Кількість стоячих місць
Number of standing places

D.1 BAZ
D.2 2121
D.3 ЛЕГКОВИЙ-УНІВЕРСАЛ-В
E VM - ХТА212100M0855523
F.1 1380
G 980
J
P.1 1570
P.3
F. БІЛИЙ
S.1
S.2

Особливий відміток
ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА N ЯАА432811 від
15.07.99 р.
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ, СИНЬО-ЖОВТО-СИ-
НІЙ СМУГ. ТА НАПИСІВ ПОШТА ЗГІДНО
ВИМОГ ДСТУ 39-49-99

АЕС141865



2001

