

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«20» серпня 2020р.

АКТ № 60
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«20» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3909
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
ВН8372ВТ	ХТТ390900У0 015083	150020001000 0102	105100	2000	15.10.2000	20 602,00	20 602,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 261,000 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 2761/1670 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Наскрізна корозія, тріщини	99%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія, тріщини	98%
3	Двигун	Повний знос	99%
	Стартер	Відсутній	
	Генератор	Відсутній	
	Компресор		
	Турбокомпресор		
	Карбюратор	Відсутній	

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутня	
5	Задній міст	Знос головної пари і підшипників	99%
	Диски коліс	Корозія, деформація кружності	98%
	Ресори (пружини)	Корозія , тріщини	99%
	Амортизатори	Відсутні	
6	Передній міст	Повний знос підшипників	99%
	Диски коліс	Корозія, деформація кружності	99%
	Ресори (пружини)	Корозія , тріщини	98%
	Амортизатори	Відсутні	
	Передня вісь	Повний знос	99%
7	Механізм рульового управління	Відсутній	
8	Фургон	Корозія. тріщини	98%
	Радіатор	Відсутній	
	Електропристрої	Відсутні	
	Фари	Відсутні	
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній	
	Акумуляторна батарея	Відсутня	
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

Інженер I кат.
(посада)

(підпис)



(підпис)


(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Візніук О.Ю.
(ПІБ)

Сініка Л.Н.
(ПІБ)







УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер
Registration number
Рік випуску
Date of first registration
Дата реєстрації
Date of registration
Прізвище або організація
Surname or company
Ім'я та по батькові
Given name(s)
Регіон
Region
Район
Region
Населений пункт
Settlement
Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment
Власність
Ownership
Дійсне до
Period of validity



ВНС 171829

A BH8372BT
B 2000
I 15.10.2008
C.1.1 УКРАЇНСЬКЕ ДП ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКР
C.1.2 ПОШТА"
C.1.3 UKRAYINS'KE DP POSHTOVOGO ZV'YAZKU "
UKRP
C.1.3 КИЇВСЬКА
C.4 КОТОВСЬК
H ПРОСП. КОТОВСЬКОГО, 18
ХРЕЩАТИК, 22
РЕВ №11 при УДАІ
ГУ МВС України
в Одеській обл

Марка
Make
Модель
Type
Тип
Commercial description
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number
Повна маса
Maximum mass
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
Категорія
Vehicle category
Об'єм двигуна
Capacity
Тип пального
Type of fuel
Колір
Colour of the vehicle
Кількість сидячих місць
Number of seats
including the driver's seat
Кількість стоячих місць
Number of standing places

ВНС 171829

D.1 YA3
D.2 3909
D.3 ВАНТАЖНИЙ
E ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ
ХТТ390900Y0015083
Y0015083 Y0015431
F.1 2760
G 1670
J
P.1 2445
P.3 Бензин
R СІРИЙ
S.1 6 Особливі відмітки
ІНШІ ДОКУМЕНТИ -53 з 19.2007 р.
СПЕЦІАЛЬНА ОПЕРАТИВНО-ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
S.2 ВНС 131319 від 16.05.2008р. пас. місць-5

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **УАЗ 3909**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН8372ВТ	ХТТ390900У0 015083	15002000100 00102	105100	2000	15.10.2000	20 602,00	20 602,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,8	3800,00	3040,00	-	3040,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2540,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.

Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.