

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу
«Списання непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19» березня 2021р.

АКТ № 22
обстеження технічного стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р. м. Херсон

Проведено обстеження технічного стану ГАЗ 2705-414 д.р.н АА3614ТВ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Тищенко Катерина Ігорівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА3614ТВ	X96270500705834 72,270500703593 02	15002008100 08834	105100	2008	08.02.2008р.	67076,10	67076,10	00,0	0.00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації – 393,3тис. км;
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) –3500кг/2040 кг.

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Деформація	100
2	Кузов (кабіна)	Деформація	100
3	Двигун	Корозійне руйнування площини головки блоку	90
	Стартер	Відсутній	-
	Генератор	Відсутній	-
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
4	Коробка передач	Відсутній	
5	Задня підвіска	Корозія,тріщина	82
	Диски коліс	Деформація, тріщина	90
	Ресори (пружини)	Тріщина	80
	Амортизатори	Деформація	91
6	Передній міст	Деформація	90
	Диски коліс	Відсутній	-
	Ресори (пружини)	Тріщина	82
	Амортизатори	-	-
	Передня вісь	Деформація	90

7	Механізм рульового управління	Відсутній		-
8	Фургон	-		-
	Радіатор	Відсутній		-
	Електропристрої	Пошкоджені		90
	Фари	Тріщина		82
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній		-
	Акумуляторна батарея	Відсутній		-
9	Автошини	Зношені		90

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 89,0 %.



Висновки та пропозиції комісії:
Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.
Додатки:
Копія свідоцтва про реєстрацію СХК № 724415
Фото ТЗ

Заступник директора з операційної діяльності

Начальник ЦПП
Начальник відділу ведення обліку НА та ТМЦ
Провідний фахівець групи поштової безпеки

Начальник ВЕФ

Інженер з транспорту ЦПП

	Морозова Т.Ю.
	Тищенко К.І.
	Шльонська Л.Д.
	Гаврилов О.М.
	Ляшенко С.Ю.
	Фільчакова Ю.М.

ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 2705-414 станом на 19.03.2021 року

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA3614TB	X9627050070583472, 27050070359302	15002008100 08834	105100	2008	08.02.2008р.	67076,10	67076,10	00,0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу.

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
450,00	125,00	150,00	725,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т)	Орієнтована вартість За 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,5	560,00	280,00	-	280,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 0,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

К.І.Тищенко

Начальник ВЕФ

С.Ю.Ляшенко

« 19 » 03 2021р.

Україна UKRAINE		СВІДЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AA3614TB	
Дата періоду реєстрації Date of first registration	B	26.06.2008	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	01.06.2018	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2007	
Правильність організації Summits or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOшта"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М. КУІВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Вул., буд., кв. Owner's	C.4	вул. ХРЮЦАТИК 22	
Власність Ownership		А. Б. ВІТАШНИКОМ	
Діє до Period of validity	H		TSC 5152 TSC 5152

СХК 724415

Марка Make	D.1	FA3	
Модель Type	D.2	2705-414	
Комп'ютерна описка Computer description	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В	
Номер шасі (номер рами) Vehicle identification number	E	XB62705D070589472 27050070399302	
Повна маса Maximum mass	F.1	3500	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	2040	
Категорія Category	J	B	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2464	
Тип палива Type of fuel	P.2	S	
Колір Color of the vehicle	R	БІЛИЙ	
Кількість сидінь місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	3	Особливості: СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПОШТА ВСТАНОВЛЕНІ ГБО
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2		

СХК 724415

СХК № 724415, Зам. 19-0258-РД ДУ/мнн. 02/2016





2020-11-9 15:00



2020-11-9 15:00