

Дирекція «Автотранспошта» АТ «Укрпошта»
(назва філіалу)

АКТ № 94

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
яке не може виконувати свої функції

« 15 » 12 2020р.

м. Київ

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від « 20 » серпня 2020 р. № 212
провела огляд Автомобіля ИЖ 27156, гаражний № 4345

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Вавлюк А.П.

(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн. коп.	Сума зносу, грн. коп.	Залишкова вартість, грн. коп.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
8079KHU	XTK271560 S0011803	4800201710 001648	105100	1995	01.11.2017	3704.00	3704.00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів: Автомобіль ИЖ 27156, вантажний, фургон малотоннажний, вантажність 0,43 т., пробіг з початку експлуатації - 479 200 км. Маса об'єкта за паспортом - 1470/1040 кг. Автомобіль технічно несправний

№ п/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Кузов	Днище кузова, пороги, двері та їх кріплення мають наскрізну корозію, деформовані, наскрізна корозія лонжеронів, стійки мають тріщини, сидіння мають розриви	96 %
2	Двигун	Підвищена витрата палива, димність. Стук в районі розподільчого вала, колінчастого вала та клапанів	94 %
3	Карбюратор	Неможливо відрегулювати холостий хід, знос жиклерів та вісей дросельних заслонок	92 %
4	Стартер	Замикання обмотки якоря, граничний знос шестерні приводу	95 %
5	Генератор	Замикання обмотки статора, дисбаланс ротора	92 %
6	КЗП	Витік оливи, гуркіт при роботі, самовільне вимикання передач	95 %
7	Задній міст та карданний вал	Знос шестерней головпари, гальмівних барабанів, маточин, напіввісей. Зношення шліцьового з'єднання карданного валу та отворів під гольчасті підшипники	95 %
8	Диски коліс	Граничний знос кріпільних отворів, деформовані, мають тріщини, вкриті корозією	92 %

1	2	3	4
9	Передня підвіска	Деформація важелів, знос наконечників рульових тяг, знос посадочних місць підшипників ступиць	96 %
10	Рульове керування	Витік рідини, знос посадочних місць підшипників, обрив валу рульового механізму, граничний знос черв'яка з роликом, манжетів, сошки з рульовими тягами.	97 %
	Інші		
11	Радіатор	Заглушені більше 60% трубок, корозія	93 %
12	Пристрої	Несправність електродвигунів склоочисника та радіатора-опалювача, замикання проводів, непрацюють спідометр та датчик рівня палива	95 %
13	Фари	Розбите скло фар, оптика пошкоджена корозією	91 %
14	Скло	Недостатня пропускна здатність внаслідок фізичної застарілості	94 %
15	Пружини та амортизатори	Тріщини у вітках пружин, згин та корозія штоків амортизаторів, витік рідини	96 %
16	Головний гальмівний циліндр	Негерметичність корпусу, граничний знос дзеркала циліндра.	98 %
17	Акумулятор 6СТ-55	Потужність, яка виробляється нижче 50% , сульфитація та коротке замикання пластин	100 %
18	Автогума – 185/70 R13- 4 шт.	Висота залишкового малюнка протектора менше 2 мм., порізи	100 %






Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Загальний відсоток зносу автомобіля складає 96 %

Висновки та пропозиції комісії: Відновлення автомобіля економічне недоцільне.

Комісія пропонує списати автомобіль з балансу дирекції «Автотранспoшта» АТ «Укрпошта»

Додатки:

1. Копія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
2. Фото транспортного засобу

Голова комісії:	заступник директора		Д.В.Мілевський
	посада	підпис	ПІБ
Заступник голови комісії:	начальник ВТГЗ		І.В.Логвиненко
	посада	підпис	ПІБ
Члени комісії:	начальник ВОТМЦ та ГП АТ "Укрпошта"		О.В. Шапошник
	посада	підпис	ПІБ
	начальник БЕ		О.В. Інковський
	посада	підпис	ПІБ
	начальник БЕВ		О.А. Даценко
	посада	підпис	ПІБ
	начальник а/к № 3		А.П. Вавлюк
	посада	підпис	ПІБ

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ИЖ 27156

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн. коп.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
8079KXY	XTK271560 S0011803	4800201710 001648	105100	1995	01.11.2017	3704.00	3704.00	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос і наскрізну корозію кузова, значний знос основних вузлів та агрегатів.

Транспортний засіб не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в ТЦЦ (грн.)	Витрати на розбирання демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	150	10	160

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (кг.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн.)
650	3700	2405		2405

Очікувана вигода, з урахуванням витрат на ліквідацію автомобіля, складає:


$$2405 - 160 = 2245 \text{ грн.}$$

Кошти, які будуть отримані від списання автомобіля, будуть направлені в дохід підприємства та використані відповідно фінансового плану.

Заступник директора дирекції
“Автотранспошта”


Д.В. Мілевський

Начальник ВЕ дирекції
“Автотранспошта”


О.В. Інковський

« 15 » 12 2020 р.

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ.

Реєстраційний № ХТК271560S0011803

Марка 8079KХУ

Модель ИЖ 27156

Рік випуску 1995

Двигун № БЕЖЕВИЙ

Шасі (рама) №

Кузов (коляска) № ХТК271560S0011803

Об'єм двиг. 1480 куб.см.

Тип ТЗ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В

Повна маса 1470 kg

Особливі відмітки

Т/П: В3666186 от 04.04.

КХС № 368240

КХС № 368240

ВЛАСНИК

21560045

УДППЗ "УКРПОШТА"

Udppz "ukrposhta"

Область

Київська

Район

БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН

Нас. пункт

БАРИШІВКА

Вулиця

ЖОВТНЕВА

Будинок 1

кор.

кв.

Видано

Березанське МРЕВ ДАІ

Начальник РЕП ДАІ

1995

Дата: 24.01.2003

КХА 160810

Держзнак НК «Україна». Зам 9-3757 2000



Автомобіль ИЖ 27156
Реєстраційний номер: 8079КХУ
Інвентарний номер: 4800201710001648

Заступник директора дирекції
"Автотранспошта"
АТ "Укрпошта"

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Д.В. Мілевський', written over a large, stylized blue oval mark.

Д.В.Мілевський



Автомобіль ИЖ 27156
Реєстраційний номер: 8079КХУ
Інвентарний номер: 4800201710001648

Заступник директора дирекції
"Автотранспошта"
АТ "Укрпошта"



Д.В.Мілевський