

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва філії)
«08» 09 2020 р.

АКТ № 12
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020 р.

м. Рівне

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ 3741, д.н. ВК7205АК

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК7205АК	17002003 10002254	2966	105100/	2003	03.03.2003 р	1033,00	1033,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 311,768 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2720/1720 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, глибока корозія, тріщини її несучих частин та кронштейнів	98%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої наскрізної корозії, тріщини несучих частин каркасу та кронштейнів	98%
3	Двигун	Тріщина головки блоку, тріщина розпредвала	98%
	Стартер	Фізичний знос деталей, тріщина передньої кришки, замикання втягуючого реле та обмотки якоря	98%
	Генератор	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників передньої і задньої кришки, граничний знос якоря, привода, щіток	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній, Акт про розукомплектування ТЗ додається	-

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпусу кпп, сторонній шум при роботі, самовільне вимкнення передач	98%
5	Задній міст	Фізичний знос деталей, сайлентблоків, злом кріплення кронштейна амортизатора	98%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Підтікання масла, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	98%
6	Передній міст	Фізичний знос ступить, знос гальмівних колодок, деталей ричагів рульового управління	98%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Підтікання масла, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	98%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос корпусу, рейки рульового управління	99%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	98%
	Радіатор	Тріщина корпусу бачків, корозія сот, часткова зашлакованість, підтікання охолоджуючої рідини	99%
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Корозія поверхні відбивача скла	98%
	Головний гальмівний циліндр	Підтікання гальмівної рідини, пошкодження дзеркала робочої поверхні	98%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія Акту про розукомплектування №3 від 28.01.13 р.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Механік

Провідний інженер

 Деркач А.С.
 Кротюк М.О.
 Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741, д.н. ВК7205АК

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК7205АК	17002003 10002254	2966	105100/	2003	03.03.2003р	1033,00	1033,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,500	3650,00	1825,00	-	1825,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1825,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

«08» 09 2020р.



Деркач А.С.

Касьян С.А.

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BK7205AK	
Рік реєстрації Date of first registration	B	2003	
Дата реєстрації Date of registration	I	27.12.2007	
Позачергова організація Surname of company	C.1.1	УДГПЗ "УКРПРОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Район Region			
Населений пункт Settlement		ВОЛЧКА, 19	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment		ХРЕЩАТИК, 22	
Власність Ownership	C.4		
Діє до Period of validity	H		
1-е МРВ ДАІ м.Рівне			
BKC 052225			

Марка Make	D.1	УАЗ
Моделі Type	D.2	3741
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖНИЙ МАЛОТОН-в ФУРГОН
Номер шасі (кузову, рами) Vehicle identification number	E	37410030200163
Повна маса Maximum mass	F.1	0
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидінь місць Number of seats	S.1	Особливий відмітки АВТ-ПЗ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ РВС 298168 від 10.09.2003
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	
BKC 052225		

