

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«20» серпня 2020р.

АКТ № 51
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«20» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3303
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
53080OK	S0049576	1500199510000 016	105100	1995	13.07.1995	0,00	0,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 245,771 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 2620/1540 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Незворотна деформація, корозія ідентифікаційних номерів	98%
2	Кузов (кабіна)	Корозія, деформація кабіни	98%
3	Двигун	відсутній	
	Стартер	відсутній	
	Генератор	відсутній	
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	відсутній	

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	відсутня	
5	Задній міст	Знос редуктора	99%
	Диски коліс	Тріщина дисків, деформація кружності	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, тріщини	98%
	Амортизатори	Знос втулок і штоку	99%
6	Передній міст	Знос підшипників	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, тріщини	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, тріщини	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	97%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Повністю зруйнований	100%
8	Фургон	Наскрізна корозія	98%
	Радіатор	відсутній	
	Електропристрої	відсутні	
	Фари	відсутні	
	Головний гальмовий циліндр	відсутній	
	Акумуляторна батарея	відсутня	
8	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

Інженер I кат.
(посада)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Сініка Л.М.
(ПІБ)



УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 3030650049576

D Марка 530800K

Модель УАЗ 3303

B Рік випуску 95

Колір ЗЕЛЕНИЙ

E Шасі (кузов, рама, колісні бази) V-2448 кузов 30049576

Тип ТЗ

F Повна маса БОРТОВИЙ НАВАНТАЖЕННЯ

Маса без навантаження 1620

Об'єм двигуна

АКТ ПРИЙМ-ПЕР. ВІД 302298

ОГ 465029 ВІД 04072001

РОЗДІЛЬНЯНСЬКЕ МРЕР ДАІ

ОГ № 520480

ОГ № 520480

С ВЛАСНИК

УДПНЗ УКРЕПОТА ШИРЯТ

ВУЗОЛ ЗВ ЗЕМ

UDPPZ UKRPOSHTA SHYT

VUZOL ZVIAZKU

Гараж

ШИРЯСЕ ЛЕНІНА 137

С АДРЕСА:

Область ОДЕСЬКА

СТАРОКИЇВСЬКИЙ

КІІВ

Район

ХРЕМАТИК

П.с.т. 22



Львівське МРЕР

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДАІ УМНС України

28/02/2001

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3303

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
53080OK	S0049576	150019951000 0016	105100	1995	13.07.1995	0,00	0,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,8	3800,00	3040,00	-	3040,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2540,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.

Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.