

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Миколаївська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 12 » листопада 2019 р.

АКТ № 8
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 12 » листопада 2019 р.

м. Миколаїв

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «29» жовтня 2019 р. № 1009
провела огляд автомобіля легкового ВАЗ 2121 д.р. № ВЕ3814АЕ

який знаходиться у підзвіті Покладій Юрія Володимировича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВЕ3814А Е	ХТА21 2100K0 693272	14001988100 01880	105100	1988	01.12.1988	17752,0	17752,0	0,0	-

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 257,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1150,0 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама		
2	Кузов (кабіна)	вкритий слідами глибокої(наскрізної) корозії, корозія та тріщини лонжеронів, колісних арок, стійок у районі кріплення дверей, наскрізна корозія полу, відсутні передній та задній бампери, салон розібраний, капот деформований	95%
3	Двигун	Тріщина ГБЦ, глибокі задираки на стінках циліндрів.	100%
	Стартер	Дефект ротора	98%
	Генератор	Замкнута обмотка	95%
	Компресор		
	Турбокомпресор		
	Карбюратор	Деформація по площинах	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Передачі не включаються, розбита задня кришка.	95%
5	Задній міст	Сильний гул під час руху	90%
	Диски коліс	Деформовані	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила	100%
6	Передній міст		
	Диски коліс	Тріщина диска	100%
	Ресори (пружини)		
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила	100%
	Передня вісь	злом кріплення кронштейнів амортизаторів, знос салентблоків	90%
7	Механізм рульового управління	максимальний фізичний знос деталей, ричагів рульового управління, втулок, корпусу, граничний знос рейки РК	100%
8	Фургон		
	Радіатор	Тріщини в сотах	100%
	Електропристрої	Розірвана електропроводка, деформація панелі приладів	90%
	Фари	корозія поверхонь відбивачів світла фар, недостатня пропускна здатність світла внаслідок фізичної застарілості скла	100%
	Головний гальмовий циліндр	перепускає	100%
	Акумуляторна батарея	відсутня	
8	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97%.

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: легковий пасажирський автомобіль 1988 року випуску, відпрацював встановлений заводом виробником ресурс роботи, має практично 100% знос основних агрегатів, вузлів та деталей, підлягає списанню.


Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ
2. Фото ТЗ.

Голова комісії: Заступник директора з операційної діяльності

Члени комісії: Старший механік ЦПП

Начальник відділу ТП та Л



Т.Є. Водич

О.О. Чайка

С.А. Козловський

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВАЗ 2121

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВЕ3814АЕ	ХТА2121 00К06932 72	14001988100 01880	105100	1988	01.12.1988	17752,0	17752,0	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації, вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	550,0	324,0	874,0

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,805	3000,00	2415,0	-	1541,0

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1541,0 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

Покладій Ю.В.

Шубіна Л.П.

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BE3814AE	
Рік реєстрації Date of first registration	B	1989	
Дата реєстрації Date of registration	I	22.07.2008	
Правовий суб'єкт Supplier of company	C.1.1	ПОШТА UKRAINS'KE DP POSHTOVOHO ZV'YAZKU "	
(Ім'я та по батькові) Given name(s)	C.1.2	UKRP	
Адреса Address	C.1.3	Київ	
Район Region			
Населений пункт Settlement			
Вулиця, будинок, квартира Ownership	C.4	ГАГАРИНА, 13 ХРЕЩАТИК, 22	
Ліцензія на Period of validity	H	Новобузьке ВРЕР УДАІ УМВС України в Миколаївській обл	
BEC 052321			

D.1	BA3	Make	Марка
D.2	2121	Model	Модель
D.3	ЛІГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-B	Commercial description	Тип
E	ХТА212100K0693272	Vehicle identification number	Ідентифікаційний номер (кузова, рами)
F.1	1550	Maximum mass	Максимальна маса
G	1150	Mass of the vehicle in service	Маса для інсталяції
J		Category	Категорія
P.1	1578	Vehicle category	Категорія транспортного засобу
P.3	Бензин	Engine capacity	Об'єм двигуна
R	БІЛИЙ	Colour of the vehicle	Колір транспортного засобу
S.1		Number of seats	Кількість сидінь
S.2		Number of standing places	Кількість стоячих місць

СВИДЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПСА-33635
 06.06.2008
 ОУИТА ПСА 336358 від 06.06.2008

BEC 052321

