

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
14 серпня 2020 р.

АКТ № 55
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

14 серпня 2020 р.

м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3962, державний реєстраційний номер AA1490PT

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірини Петрівни

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1490PT	Y6C396200X 0020621	23001996 10002819	105100	1999	08.1999	21893.00	21893.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 570.6 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2720/1675 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Природна корозія лонжеронів, тріщина	99%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія днища, порогів, арок, дверей	99%
3	Двигун	Значний знос КШМ, корозія рубашки охолодження	99%
	Стартер	Вигорання контактів, пошкодження якоря	99%
	Генератор	Пошкодження діодного мосту, знос посадочних місць підшипників	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Втрата щільності робочих поверхонь, люфт валі дросельної заслінки	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, значний знос шестерень, синхронізаторів, підвищений шум при роботі	99%
5	Задній міст	Люфт хвостовика, тече масило	98%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
6	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природній знос, тріщина 2 листів	98%
	Амортизатори	Тріщина кріплення, знос поверхні циліндра, обрив поршня	99%
7	Передній міст	Знос поворотних кулаків, знос шкворнів	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
8	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина підкорінного листа	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу	99%
9	Передня вісь	-	-
	Механізм рульового управління	Знос корпусу, значний люфт в парі	99%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Механічне пошкодження	99%
9	Електропристрої	Окислення контактів, пошкодження кріплень	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні, тріщина скла	99%
8	Головний гальмовий циліндр	Корозія та граничний знос поверхні циліндра	99%
	Акумуляторна батарея	Списано	-
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простоя	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. фото,
2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП

Провідний інженер

Майстер з ремонту транспорту

Козоріз І.П.

Яценко Ф.П.

Матуся М.І.

**ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3962**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1490PT	Y6C396200X0020621	2300199610002819	105100	1999	08.1999	21893.00	21893.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаній транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	390,00	-	390,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
1,088	2800,00	3046,40	-	3046,40

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 2656,40 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Козоріз І.П.

Начальник відділу економіки та фінансів

Стадник Л.В.

14 серпня 2020 р.

Марка Make	D.1 УАЗ
Модель Type	D.2 3962
Коммерческое описание Наймен. (название, різм.) Vehicle identification number	D.3 СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВАНТАЖНИЙ – СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В Y6C396200X0020521 X0010633 X0020621
Площадь груза Maximum load area	F.1 2720
Маса без пасажирів Mass of the vehicle in service	G 1675
Категорія Vehicle category	J В
Очікування двигуна Capacity	P.1 2445
Тип паливного Type of fuel	P.2 S
Кольор Color of the vehicle	R ЗЕЛЕНИЙ
Кількість пасажирів включно з водієм Number of seats including the driver's seat	S.1 2
Кількість стоянок місць Number of standing places	S.2

СХН 511241

СХН № 511241 Зем. 19-3279 РС Україна 02.2019

UA	УКРАЇНА УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРОРЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION	
Регіональний ідентифікатор Registration identifier			
A	AA1490РТ		
Дата першої реєстрації Date of first registration			
B	26.11.2006		
Дата реєстрації Date of registration			
B.1	01.06.2019		
B.2	1999		
Рік виготовлення Year of manufacture			
Причина вида організацією Reason of issuance by organization			
Сума коштів компанії Summa of company			
Адреса по фактичному місцю розташування Address of actual location			
Адреса реєстрації Address of registration			
Область Region			
Населений пункт Settlement			
Вул. Бульвар Bulvar			
Власник Owner			
Довідка до Period of validity			
H	C.1.1 АТ "УКРПОШТА" C.1.2 C.1.3 М. КУІВ М. КІЇВ ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ вул. ХРЕЩАТИК 22	TSC 7141 TSC 7141	

СХН 511241





