

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва філії)
«08» 09 2020 р.

АКТ № 23
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020 р.

м. Рівне

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ВІС 2345, д.н. AA2917PX

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA2917PX	ХТА23450010 004012	170020011000 2203	105100/	2001	11.07.2001	13789,00	13789,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 351,6 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 1850/1040 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
	Лонжерони	Фізичний знос, глибока корозія	95%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої наскрізної корозії, тріщини несучих частин каркасу та кронштейнів, колісних арок	95%
3	Двигун	лопнувший распредвал, підтікання масла, ущільнення колінвала	98%
	Стартер	Фізичний знос деталей, тріщина передньої кришки, замикання втягуючого реле та обмотки якоря, граничний знос привода, якоря, щіток	98%
	Генератор	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників передньої і задньої кришки, замикання діодного моста	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання палива в місцях з'єднання верхньої і нижньої частини, зрив різьби жиклерів	99%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпусу кпп, сторонній шум при роботі, самовільне вимкнення передач	96%
5	Задній міст	Фізичний знос деталей, сайлентблоків, злом кріплення кронштейна амортизатора	98%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	93%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	96%
	Амортизатори	Підтікання масла, фізичний та механічний знос робочої поверхні	98%
6	Передній міст	Сторонній шум при роботі, підтікання масла, фізичний та механічний знос ШРУСів	96%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	93%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Підтікання масла, фізичний та механічний знос робочої поверхні	98%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос корпусу, рейки рульового управління	97%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	96%
	Радіатор	Тріщина корпусу бачків, корозія сот, часткова зашлакованість, підтікання охолоджуючої рідини	99%
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Корозія поверхні відбивача скла	98%
	Головний гальмівний циліндр	Підтікання гальмівної рідини, пошкодження дзеркала робочої поверхні	98%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Механік

Провідний інженер

Деркач А.С.

Кротюк М.О.

Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВІС 2345, д.н. AA2917PX

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA2917PX	ХТА23450010 004012	170020011000 2203	105100/	2001	11.07.2001	13789,00	13789,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олів та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,420	3650,00	1533,00	-	1533,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1533,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

«08» 09 2020 р.

Деркач А.С.

Касьян С.А.



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕГІСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION



Регістраційний номер
Registration number
A
Дата реєстрації транспортного засобу
Date of registration of the vehicle
B
Відомості про транспортний засіб
Vehicle information
B.1
Розмір шини
Tyre size
B.2
Правильна або організація
Correct or organization
C.1.1
Платформа або організація
Platform or organization
C.1.2
Платформа або організація
Platform or organization
C.1.3
Адреса
Address
C.1.3
М. Київ
M. Kyiv
М. Київ
M. Kyiv
Шевченківський
Shevchenko
вул. ХРЕЩАТИК 22
vul. Khreshchatyk 22
а с ВЛАСНИКОМ
a s vlasnikom
С. 4
Н
Центр 5641
ISC 5641

CXM 248367

Модель
Model
D.1
ВІС
D.2
2345
Категорія транспортного засобу
Vehicle category
D.3
ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Характеристики транспортного засобу
Vehicle characteristics
E
ХБД23450010004012
ХТА23450010004012
Р.1
1850
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
C
1040
Категорія транспортного засобу
Vehicle category
J
В
Об'єм двигуна
Engine capacity
P.1
1500
Тип двигуна
Engine type
P.2
В
Р
ФІОЛЕТОВИЙ
С.1
2
С.2
АВТ-ПЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТА ДКС 052248
27.12.2007

CXM 248367

С. 41 № 248367 / 248367-1110-Р1 / УКРАЇНА 05.10.17



