

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 20 » серпня 2020 р.

АКТ № 34
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 20 » серпня 2020 р. м. Покровськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля **УАЗ 3741**
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ Шкрябець В'ячеслав Володимирович
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA9859PX	ХТТ374100V0000479	0400199910006919	105100	1997	01.12.1999	19829,00	19829,00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації: 710,6 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2690/1870 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія та тріщини лонжеронів.	80%
2	Кузов (кабіна)	Корозія, в тому числі наскрізна, тріщини несучих частин, кронштейнів та колісних арок.	80%
3	Двигун	Знос газорозподільного механізму та КШМ.	95%
	Стартер	Знос якоря, знос втулок підшипника.	100%
	Генератор	Знос шківа, знос регулятора напруги, знос якоря.	100%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Знос жиклерів холостого ходу, тріщина корпусу карбюратора.	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу	
4	Коробка передач	Вихід з ладу шестерень та підшипників коробки передач та роздаточної коробки. Знос шліцевих з'єднань карданних валів.	95%	
5	Задній міст	Знос головної пари, знос шліців напівосей.	95%	
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів дисків.	100%	
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, втрата робочої жорсткості.	90%	
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила, стук при роботі, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора.	100%	
6	Передній міст	Знос головної пари.	90%	
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення.	100%	
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, втрата робочої жорсткості.	90%	
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила, стук при роботі, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора.	100%	
	Передня вісь	Граничний знос маточин коліс.	98%	
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму.	100%	
8	Фургон	-		
	Радіатор	Корозійний знос сот, підтікання рідини.	100%	
	Електропристрої	Чисельні пошкодження електропроводки.	90%	
	Фари	Корозійний знос рефлектора.	80%	
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні головного циліндра. Знос ущільнень та циліндрів гальмівних супортів.	100%	
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин.	100%	
9	Автошини	Спрацьований протектор.	99%	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Кузов та всі його основні вузли та агрегати потребують капітального ремонту або заміни на нове. Несучі елементи зруйновані.
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне старіння. До подальшої експлуатації та відновлення не придатний. Пропозиція – автомобіль УАЗ 3741 списати.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП


(підпис)


Сінкевич Ю.М.
(ПІБ)

Провідний інженер ЦПП


(підпис)

Літвінова О.О.
(ПІБ)

Механік ГК та В


(підпис)

Шкрябець В.В.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишков ий термін експлуата- ції згідно з даними обліку, міс.
AA9859PX	XTT374100V0000479	0400199910006919	105100	1997	01.12.1999	19829,00	19829,00	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 710.6 тис. км. В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	253,89	324,00	577,89

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1870	3686,00	6892,82	-	6314,93

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 6314,93 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Сінкевич Ю.М.

Начальник ВЕФ



Сінкевич Н.В.



Сканована копія технічного паспорту автомобіля

УА33741 держ. №АА9859РХ

UA	УКРАЇНА UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE	
Регістраційний номер Registration number	A	AA9859PX	
Дата реєстрації Date of registration	B	02.07.1999	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	23.11.2017	
Рік реєстрації Year of registration	B.2	1997	
Привласнення або субмаркування Designation or submarking	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOшта"	
Адреса Address	C.1.2		
Область Region	C.1.3	М. КУТУ М. КУТУ	
Район District		ЩЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Власник Owner	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22 а є ВЛАСНИКОМ	
Період дії Period of validity	H		ТСЗ 1444 TSC 1444
СХК 071774			

Марка Make	D.1	УАЗ	
Модель Type	D.2	3741	
Спеціалізований транспорт Specialized transport	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В	
Відомості про реєстрацію Registration information	E	ХТТ374100V0000479 Y0012546 37410V0000479	
Повна вага Full weight	F.1	2690	
Маса без реєстраційного Mass of the vehicle in weight	G	1870	
Колісність Wheels	J	В	
Обсяг двигуна Engine capacity	P.1	2445	
Тип палива Fuel type	P.2	В	
Колір Color	R	СІРИЙ	
Конструктивний номер Construction number	S.1	2	позитивний
Кількість місць Number of seats	S.2		
СХК 071774			

СХК № 071774. Зона 17-3978 PC. Україна 04.2017

Попередній номер АН6392ЕТ





