

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«18» серпня 2020р.

АКТ №6
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«18» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану ВАЗ 2121
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерськ - кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знищення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
56415OK	ХТА212100M087 2866	1500199110000 001	105100	1991	20.03.1991	0,00	0,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 549,880 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 1550/1100 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія, деформація, перекіс	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія, деформація	99%
3	Двигун	Відсутній	
	Стартер	Відсутній	
	Генератор	Відсутній	
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній	

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутня	
5	Задній міст	Відсутній	
	Диски коліс	Відсутні	
	Ресори (пружини)	Відсутні	
	Амортизатори	Відсутні	
6	Передній міст	Відсутній	
	Диски коліс	Відсутні	
	Ресори (пружини)	Відсутні	
	Амортизатори	Відсутні	
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Відсутній	
8	Фургон	-	
	Радіатор	Відсутній	
	Електропристрої	Відсутній	
	Фари	Корозійний знос рефлектора, пошкоджене скло	99%
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній	
	Акумуляторна батарея	Відсутня	
9	Автошини	Відсутні	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

Інженер I кат.
(посада)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Сініка Л.М.
(ПІБ)





УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ.
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер
Registration number

A 56415OK

Рік випуску
Date of first registration

B 1991

Дата реєстрації
Date of registration

I 10.01.2008

Прізвище або організація
Surname or company

C.1.1 УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО П

Ім'я та по батькові
Given name(s)

C.1.2 ОШТОВОГО ЗВ'
UKRAYINS'KE DERZHAYNE PIDPRYYEMSTV

Адреса
Address

C.1.3 O POSH

Регіон
Region

КИЇВ
ЛЮБАШІВСЬКИЙ Р-Н
ЛЮБАШІВКА
ЛЕНІНА, 87 /А
ХРИЩАТИК, 22

Населений пункт

Вулиця, будинок, квартира



Власність
Ownership

C.4

Дійсне до
Period of validity

H

РЕВ №12 при УДАІ
ГУ МВС України
в Одеській обл.

BHC 100178

Марка
Make

D.1 ВАЗ

Модель
Type

D.2 2121

Тип
Commercial description

D.3 ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ

Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number

E ХТА212100М0872866

Повна маса
Maximum mass

F.1 1550

Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service

G 1100

Категорія
Vehicle category

J

Об'єм двигуна
Capacity

P.1 1568

Тип пального
Type of fuel

P.3 Бензин

Колір
Colour of the vehicle

R БІЛИЙ

Кількість сидячих місць
з місцем водія

Number of seats
Including the driver's seat

S.1 Особливі відмітки
СПЕЦІАЛІЗОВАНА. ПОШТА.
ОІС 520911 від 20.03.2003

Кількість стоячих місць
Number of standing places

S.2

BHC 100178

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВАЗ 2121

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
56415OK	ХТА21210 0M087286 6	150019911000 0001	105100	1991	20.03.1991	0,00	0,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,6	3800,00	2280,00	-	2280,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1780,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.



Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.