

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
10 листопада 2020 р.

АКТ № 73
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

10 листопада 2020 р.

м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ГАЗ 33021, державний реєстраційний номер АА1602РТ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірина Петрівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1602РТ	ХТН330210Т1 572916	230019971 0002806	105100	1996	06.1997	19631.00	19631.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 611.2 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 3500/1850 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія лонжеронів, пошкодження місць кріплень ресор, тріщини	99%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія порогів, арок	99%
3	Двигун	Значний знос КШМ, поганий запуск	99%
	Стартер	Пошкодження статора, тріщина кришки стартера	98%
	Генератор	Замкнений якір	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Корозія дросельної камери, підсос повітря	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, значний знос шестерень, синхронізаторів, куліси перемикання передач	99%
5	Задній міст	втрата щільності, значний люфт хвостовика, шум при роботі	98%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природний знос,	98%
	Амортизатори	Тріщина штока, обрив кріплення	99%
6	Передній міст	Знос шкворнів	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина корінного листа	98%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу	99%
	Передня вісь	Знос шкворнів	99%
7	Механізм рульового управління	Підклинює пару, втрата щільності валу сошки	99%
8	Фургон	Корозія	99%
	Радіатор	Механічне пошкодження , корозія	99%
	Електропристрої	Окислення контактів, пошкодження кріплень, наслідки замкнення	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні, тріщина скла	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія та граничний знос поверхні циліндра, підклинювання поршня	99%
	Акумуляторна батарея	Списання за терміном	100%
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. фото,
2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП

Провідний інженер

Майстер з ремонту транспорту

Козоріз І.П.

Яценко Ф.П.

Матуся М.І.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 33021

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1602PT	XTH330210T1 572916	230019971 0002806	105100	1996	06.1997	19631.00	19631.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	390,00	-	390,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн.)
1,110	2800,00	3108,00	-	3108,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 2718,00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

10 листопада 2020 р.

Козоріз І.П.

Стадник Л.В.

UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ TRANSPORTNOGO ZASOBY REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number Date of first registration	A	AA1602PT	
Дата реєстрації Date of registration	B	10.02.2009	
Рік випуску Year of manufacture	B.1	05.05.2017	
Відомості про виробника Business or company	B.2	1996	
Місця в салоні Seats	C.1.1	ПАТ "УКРОШТА" JSC "UKROSHTA"	
Адреса Address	C.1.2		
Поч. пош. коду Post code	C.1.3	М. КИЇВ M. KYIV ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Вулиця, площа, місто Street, square, city	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22 V. S. VLAZNIKOM	
Період дії Period of validity	H		Серія 7161 TSC 7161

CXM 303349

Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Model	D.2	33021
Тип Type	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В ХТН330210Т1572916
Коммерційний опис Commercial description	E	
Номер шасі (підпис, реєстр) Vehicle identification number	F.1	3500
Повне вага Maximum mass	G	1850
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	J	B
Категорія Vehicle category	P.1	2445
Об'єм двигуна Capacity	P.2	B
Тип палива Type of fuel	R	СІРІЙ
Колір Color	S.1	3
Кількість окремих місць Number of seats	S.2	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
Кількість окремих місць including the driver's seat		
Кількість окремих місць Number of sleeping places		

CXM 303349

CXM № 303349 Зам.17-3186 PC Ukraine 01.2017

AA 1602 PT

