

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«25»серпня 2020 р.

АКТ № 88
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«25» серпня 2020 р.

м. Харків

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля Daewoo Sens реєстраційний номер
AA6578PT

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації і згідно з даними обліку, міс.
AA6578PT	Y6DT131105 0220625	2000200410004744	105100	2004	30.10.2004	31890,78	31890,78	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 48,537 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1400/1010 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама		
2	Кузов(кабіна)	Вкритий слідами наскрізної корозії, корозія крил, капота, коробів, наскрізна корозія полу	100%
3	Двигун :	Максимальний фізичний знос, тріщина блоку циліндрів,знижена компресія у циліндрах, стук в районі кривошипно шатунного механізму	99%
	Стартер	Замикання обмотки, граничний знос шестерні привода, знос якоря	100%
	Генератор	Замикання обмотки, знос якоря та щіток	97%
	Компресор	-	-
	турбокомпресор		
	Карбюратор	Тріщина корпусу, зрив різьби жеклерів	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос куліси, первинного валу	96%
5	Задній міст	Знос головної пари, підтікання мастила, сторонній шум при роботі	97%
	Диски коліс	Тріщини дисків	98%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	98%
	Пружини	Тріщини пружин	100%
	Передній міст	Знос сайлентблоків та важелів	100%
6	Рулкове управління	Знос черв'ячної пари, фізичний знос корпусу	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Пружини	Експлуатаційний знос	100%
	Передня вісь	-	-
	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, підтікання сальників	100%
7	фургон		
	Радіатор	Корозійний знос нижньої банки та течія сот	100%
	електропристрої	Замикання приладів	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	97%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	99%
	Акумулятор	Природний знос	98%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:

фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-98,9%

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Старший майстер з ремонту автомобілів

Інженер 1 категорії ЦПП

Полешко М.В.

Левченко О.О.

Болотова Л.Г.

**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу Daewoo Sens**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA6578PT	Y6DT1311050220625	2000200410004744	105100	2004	26.10.2004	31890,78	31890,78	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	376,16	216,00	592,16

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрух ту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,684	3700,00	2530,80	-	2530,80

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1936,64 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



М.В.Полешко

Начальник відділу економіки та фінансів



А.В.Старицька

03.08.2020р



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION



88

Реєстраційний номер Registration number	A	AA6578PT
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	26.12.2012
Дата реєстрації Date of registration	B.1	05.05.2017
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2004
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" PAT "UKRPOSHTA"
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Область Region		
Нас. пункт Vul., буд., кв.		вул. ХРЕЩАТИК 22
Власність Ownership	C.4	а є власником
Дійсне до Period of validity	H	

Центр 6341
TSC 6341

CXM 311226

наказавши *згідно з рішенням* *Суду* *Решення М.В.*

ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ
УКРПОШТА
01192230
Харківська дирекція

Марка Make	D.1	DAEWOO
Модель Type	D.2	SENS
Тип Commercial description	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	Y6DT1311050220625
Повна маса Maximum mass	F.1	1400
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1010
Категорія Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1299
Тип пального Type of fuel	P.2	S
Колір Color of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	5 Особливі відмітки: ЗАМ.СВ-ВА CAO 517854, ГБО, СПЕЦІАЛІЗОВАНА
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

CXM 311226

CXM № 311226 Зам.17-3185 PC Ukraine 01.2017

AA 6578 PJ

16/03/2020 01:48 PM

