

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Івано-Франківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«10» 09 2020 р.

АКТ № 34

**обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції**

«10» вересня 2020 р.

м. Івано-Франківськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля марки ВАЗ-2107

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Механіка ЦПП Максиміва М.О.

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АТ8449АО	ХТА210700V1009948	0800200410002109	105100	1997	01.1997	1134,00	1134,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 438,346 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 1450/1050 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої (наскрізної) корозії, наскрізна корозія лонжеронів та полу	92 %
3	Двигун	Занижена компресія в циліндрах від 4,5 до 5,3 атм., стук в районі КШМ, підтікання масла скрізь сальникові ущільнення колінчатого вала.	95 %
	Стартер	Замикання втягуючого реле та обмотки якоря	97 %
	Генератор	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників передньої та задньої кришки, граничний знос колектора якоря та щіток, замикання діодного мостика.	97 %
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання палива в містах з'єднання верхньої та середньої частин, зрив різьби жиклерів, розбиті гнізда осей деталей управління дросельними заслінками.	98 %
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпусу КПП, підтікання мастила, сторонній шум при роботі.	95 %
5	Задній міст	Знос головної пари	100 %
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів.	98 %
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100 %
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100 %

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	-	-
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів.	98 %
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100 %
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100 %
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, фізичний знос корпусу.	100 %
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія сот, підтікання охолоджувальної рідини, зашлакованість.	100 %
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100 %
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100 %
	Головний гальмівний циліндр	Пошкоджено дзеркало робочої поверхні, підтікання гальмівної рідини	100 %
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100 %
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100 %

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, пропонується до списання.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Голова комісії: Начальник ЦПП

Члени комісії: Провідний інженер

Технік з обліку

МВО: Механік ЦПП

Мигович І.М.

Бучинська О.В.

Лісова А.М.

Максимів М.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВАЗ-21070

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AT8449AO	XTA210700V1009948	0800200410002109	105100	1997	12.1997	1134,00	1134,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	390,00	-	390,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,5	3000,00	1500,00	-	1500,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1110,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ



Мигович І.М.

Сікора А.С.

10 вересня 2020 р.

BA3-2107 № AT8449AO

Пробіг – 438346 км.

UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СЕРТИФІКАТ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ CERTIFICATE OF REGISTRATION CERTIFICATE OF REGISTRATION	
Регістраційний номер Registration number	A AT8449AO	Марка Brand	D.1 BA3
Дата реєстрації Date of registration	B 19.08.2008	Модель Model	D.2 2107
Відомості про власника Information about the owner	I УДБСЗ "УКРПОШТА"	Специфікація Specification	D.3 BA3, JABAT-B
Підприємство або організація Enterprise or organization	C.1.1 УДБСЗ "УКРПОШТА"	Відомості про двигун Information about the engine	E 1.8 16V 1500
Місто та/або райони City and/or districts	C.1.2 UDPRZ "UKRPOSHTA"	Марка Brand	F.1 16V
Адреса Address	C.1.3 Івано-Франківська м. Івано-Франківськ	Модель Model	F.2 10C
Регіон Region	пр. Михитинецький, 9	Відомості про трансмісію Information about the gearbox	J
Населений пункт Settlement		Тип трансмісії Type of gearbox	P.1 1500
Види та будова конструкції Types and structure of construction	C.4 H	Корпус Body	P.3
Власник Owner	1-й м.п.м.д.п. м. Івано-Франківськ	Кількість сидінь, включно з місцем водія Number of seats, including the driver's seat	R ЖОВТІЙ
Період дії Period of validity		Кількість сидінь, включно з місцем водія Number of seats, including the driver's seat	S.1 Особливості відмітки Act of No 13-AB-C-10.02 123803 07-13-1995-80.0 Спеціалізований
		Кількість сидінь, включно з місцем водія Number of seats, including the driver's seat	S.2

CPГ 550531

