

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. генерального директора ДСЦ ЧАЕС

Володимир ПІСКОВ

«09» 07

2020 р.



АКТ
технічного стану майна

від 09.07 2020

№ 1ТрЦ

Технічна комісія в складі:

Голова комісії: Андрій БІЛИК директор технічний
(-головний інженер)

Члени комісії: Сергій МАРТИНОВ директор виконавчий
Сергій ЗДОРЕНКО начальник ТрЦ
Віталій САВЕНКО заступник НТрЦ

1. Провела огляд технічного стану автомобільного крану КАМАЗ 53212 КС 4574 і визначила наступне:

№ з/п	Найменування	Кількість	Заводський номер обладнання (за наявності)	Технічний стан та наявність документації
1	КАМАЗ 53212 автокран (AI8105CA), автокран 16т, реєстраційний № 15908	1	кранова установка: зав.№16	Рік випуску – 1994. Завод виробник: шасі КАМАЗ 53212, Камський автомобільний завод; кранова установка КС 4574 Броварський КБЗ «Стрела», м. Бровари. Документація: паспорт на кранову установку КС 4574. Умови зберігання: на відкритому майданчику ТрЦ, гараж №1, м. Славутич Технічний стан: 1. Шасі: має корозійні пошкодження металу. 2. Ходова частина: відсутня права передня ступиця, цапфа, відсутнє праве переднє колесо. Зношені підшипники всіх ступиць. 3. ДВС: несправний внаслідок повного зносу поршневої групи, патрубки системи охолодження відсутні, кришки клапанів відсутні, відсутній автономний підігрівач ДВЗ. 4. Кранова установка: має корозію гідравлічного циліндра підйому стріли, зношений вантажний канат, відсутні - гідронасоси, редуктор повороту

				платформи, гідронасос вантажної лебідки, шланги гідравлічної системи, замок фіксації стріли, несправні гідравлічна система та електричне обладнання, відсутні шланги гідравлічної системи. 5. Кабіна: має значну корозію, ліве скло дверей відсутнє, обшивка відсутня. 6. Трансмісія: має зношені шарніри карданних валів, відсутня КПП. 7. Випускний тракт: має значну корозію. 8. Рульове управління: відсутні повздовжні та поперечні тяги. 9. Електрообладнання: відсутні фари, відсутній вмикач маси, відсутня панель приладів, відсутня панель керування, відсутні стартер і генератор. 10. Електрообладнання кранової установки: відсутній датчик довжини стріли, відсутній пристрій безпеки «ПЗК-10», відсутній колекторний пристрій, частково пошкоджена електропроводка. Працездатність: в не робочому стані. Консервація: не проводилася
--	--	--	--	--

2. Визначила, що вищезазначений основний засіб знаходиться на бухгалтерському обліку ДСП ЧАЕС, а саме:

№ з/п	Назва об'єкта	Номенклатурний номер	Од. вим	Кількість	Ціна, грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1	КАМАЗ 53212 автокран (AI8105CA)	67817	шт.	1	56 250,00	56 250,00

3. Автокран КАМАЗ 53212 КС 4574 знаходиться на відкритому майданчику на території гаражу № 1, м. Славутич, вул. Військових будівельників, 5.

4. Дезактивація не потрібна.

5. Потреба в ОЗ, зазначеному в даному акті технічного стану, в підрозділах ЧАЕС відсутня.

Голова комісії:

Члени комісії:

Бухгалтер







 Андрій БЛИК

Сергій МАРТИНОВ

Сергій ЗДОРЕНКО

Віталій САВЕНКО

