ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник господарського підрозділу
управління обласної державної адміністрації
з питань ресурсного забезпечення

Василь АНТОНЯК

«03» 02 2021 року

АКТ
технічного стану транспортного засобу

м. Івано-Франківськ «02» лютого 2021 р.

Відповідно до наказу від 29.01.2021 року № 3 комісія Господарського підрозділу управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення 02 лютого 2021 року здійснила обстеження транспортного засобу, що експлуатувався господарським підрозділом управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення, автомобіль марки ГАЗ, модель 221710 «Соболь», тип мікроавтобус – D, державний реєстраційний номер АТ 0002 АР, номер шасі (кузова, рами) Y70221711X0000550, 221700X0035416, 2000 року випуску, коричневого кольору.

З початку експлуатації пробіг складає 84 706 км (3 (третє) коло).
Початкова балансова вартість: 29 925 гривень.
Залишкова вартість: 0 гривень.

Основні технічні параметри транспортного засобу

№ з/п	Назва параметрів	Відомості та технічні дані транспортного засобу
1.	Власник	Держава Україна
2.	Суб'єкт управління об'єктом державної власності	Івано-Франківська обласна державна адміністрація
3.	Балансоутримувач	Господарський підрозділ управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення
4.	Адреса балансоутримувача, адреса місця зберігання транспортного засобу	М. Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31
5.	Тип КТЗ	Мікроавтобус -D
6.	Марка КТЗ	ГАЗ
7.	Модель КТЗ	221710
8.	Номер шасі (кузова, рами)	Y70221711X0000550 221700X0035416
9.	Рік випуску	2000
10.	Реєстраційний номер	АТ 0002 АР

11.	Колір	коричневий
12.	Об'єм двигуна	2 445
13.	Вид палива	Газ/бензин
14.	Потужність двигуна, кВт/к.с.	76/100
15.	Повна маса, кг	2 800
16.	Пробіг за даними спідометра, км	84 706 (3 (третє) коло)
17.	Пробіг за даними обліку, км	84706 (3 (третє) коло)

5. При ознайомленні з наявною технічною документацією мікроавтобуса і бухгалтерськими документами, було встановлене наступне:

- експлуатація мікроавтобуса, як службового транспортного засобу, закінчилася у 2021 році;
- зберігання мікроавтобуса здійснювалося у гаражному приміщенні;
- функціональне використання мікроавтобуса - службовий.

6. При зовнішньому огляді встановлено: мікроавтобус на ходу;

кузов: зазнав значної корозії порогів кузова, колісних арок, днище гниле і потребує капітального ремонту;

відсік двигуна: було проведено ремонт головки блоку циліндрів у 2019 році, АКБ 6-СТ-60АМ встановлено у 2018 році;

салон: потребує ремонту;

шасі: встановлено нові всесезонні шини Россава 30.10.2020 року;

електрообладнання: фари передні потребують заміни.

Наявні інші дефекти (потертості, сколи та інше), що утворилися внаслідок нормального фізичного зносу мікроавтобуса.

Даний акт складений на підставі візуального огляду мікроавтобуса комісією і містить невичерпний перелік дефектів.

Висновки членів комісії:

Внаслідок тривалої експлуатації мікроавтобус потребує поточного капітального ремонту та технічного обслуговування у зв'язку з значним віком автомобіля (21 рік).

Голова комісії _____ В. В. Стасинець

Члени комісії _____ Я. М. Пищ

_____ Т. Б. Зварич

_____ С. Р. Щербій