

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«21» серпня 2020 р.

АКТ № 74
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«21» серпня 2020 р.

м. Харків

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3909 реєстраційний номер 28933ХА

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
28933ХА	Y0014407	2000200110004780	105100	2000	13.07.2000	18478,00	18478,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 498,345 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2820/1720 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозійний знос	98%
2	Кабіна	Корозія кабіни	100%
3	Двигун :	Критичний знос блоку, поршневої групи	98%
	Стартер	Знос обмотки, знос щіток	97%
	Генератор	Знос обмотки, знос підшипників	98%
	Компресор		
	турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Деформація корпусу, тріщина отворів кріплення	98%
4	Коробка передач	Знос шестерні другої передачі та знос проміжного валу	96%
5	Задній міст	Знос ступиць та піввісі	99%
	Диски коліс	Деформація диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Знос рульових тяг та поворотного кулака	98%
	Диски коліс	Тріщина гнізд кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Тріщина листів	100%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос рульових тяг та поворотного кулака	
8	фургон	Експлуатаційний знос	100%
	Радіатор	Корозійний знос бачків та сот	98%
	електропристрої	Замикання електропроводки	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозійний знос	98%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:

фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-98,81%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Старший майстер з ремонту автомобілів

Інженер 1 категорії ЦПП

Полешко М.В.

Левченко О.О.

Болотова Л.Г.

24

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
28933XA	Y0014407	2000200110004780	105100	2000	13.07.2000	18478,00	18478,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,113	3700,00	4118,10	-	4118,10

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3041,78 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

03.09.2020р.



М.В.Полешко

А.В.Старицька

ХАС № 640025

С ВЛАСНИК
21560045
УДППЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOSHTA"

С АДРЕСА:

Область: ХАРКІВСЬКА

Район: ЛЕНІНСЬКИЙ

Нас. пункт: ХАРКІВ

Вулиця: ПРОВЕДІНАМІННИЙ

Будинок: 1

Видано

ДАІ ГУ-УМВС України

МРЕБ М. ХАРКІВ

М.П. 29 жовтня

" " ХАА 370732

Держзнак ПІК "Україна" Там: 2 000 2002



згідно з *Офіційною*

начальник *ІСТП*

Полеско М.В.

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № **28933XA**
D Марка **YAZ 3909**
Модель
B Рік випуску **2000**
Колір **БІЛИЙ**
E Шасі (кузов, рама, коляска) №
K.Y0014407 Ш.Y0009850
Тип ТЗ **ВАНТАЖ-ПАСС**
F Повна маса **2820** kg
G Маса без навантаження **V- 2445**
Об'єм двигуна
Особливі відмітки: С/Р:
ЗМ ВЛАСН. ДЕРЖ. ЗНАК. МР АДРЕС
М. КИЇВ. ХРЕДАТИК 22

ХАС № 640025

74

289 33 RA

289-33XA

05/01/2011 01:51 AM