

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«18» серпня 2020р.

АКТ №4
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«18» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3909
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН6011АР	ХТТ39090 0V0031707	15001997100 00639	105100	1997	18.12.1997	0,00	0,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 527,112 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 2690/1620 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Незворотна деформація рами та ідентифікаційних номерів	99%
2	Кузов (кабіна)	Незворотна деформація рами та ідентифікаційних номерів	98%
3	Двигун	Відсутній	
	Стартер	Відсутній	
	Генератор	Відсутній	
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Відсутній	

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутня	
5	Задній міст	Відсутній	
	Диски коліс	Відсутні	
	Ресори (пружини)	Відсутні	
	Амортизатори	Відсутні	
6	Передній міст	Відсутній	
	Диски коліс	Відсутні	
	Ресори (пружини)	Відсутні	
	Амортизатори	Відсутні	
	Передня вісь	Відсутні	
7	Механізм рульового управління	Відсутній	
8	Фургон	Наскрізна корозія	99%
	Радіатор	Відсутній	
	Електропристрої	Відсутні	
	Фари	Відсутні	
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній	
	Акумуляторна батарея	Відсутня	
8	Автошини	Відсутні	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації .

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

Інженер I кат.
(посада)

(підпис)



(підпис)


(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Сініка Л.М.
(ПІБ)







УКРАЇНА
UKRAINA
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер Registration number	A	BH6011AP
Рік випуску Date of first registration	B	1997
Дата реєстрації Date of registration	I	05.03.2009
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО П
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	ОШТОВОГО ЗВ
Адреса Address	C.1.3	UKRAYINS'KE DERZHAYNE PIDPRYYEMSTV
Регіон Region		O POSH
Район Region		КИЇВ
Населений пункт Settlement		ЛЮБАШІВСЬКИЙ Р-Н
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment		ЛЮБАШІВКА
Власність Ownership	C.4	ПЕНІНА 87 /А
Дієсно до Period of validity	H	ХРИЩАТИК, 22

РЕВ №12 при УДАІ
ГУ МВС України
в Одеській обл.

ВНС 193552

Марка Make	D.1	УАЗ
Модель Type	D.2	3909
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖНИЙ ВАНТАЖОПАСАЖИР
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	ХТТ390900V0031707
Повна маса Maximum mass	F.1	V0031707
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	2690
Категорія Vehicle category	J	1620
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип пального Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидінь, місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТА
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	РСА 868081 від 18.12.2006

ВНС 193552

РІВНЬ 145000 1000 "Знак" Консорціуму "ЄДА" 1000 1000-1000 02

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **УАЗ 3909**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН6011АР	ХТТ390900V0031707	1500199710000639	105100	1997	18.12.1997	0,00	0,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,8	3800,00	3040,00	-	3040,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2540,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.



Афанасенко І.М.



Чумакова С.В.