Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08» 09 2020 р.

АКТ № 8
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020 р. **м. Рівне**

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ 3741, д.н. ВК9905АМ

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК9905АМ	37411022 0011300	17002002 10002198	105100/	2002	24.05.2002р	1134,00	1134,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 396,372 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2720/1720 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, глибока корозія, тріщини її несучих частин та кронштейнів	99%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої наскрізної корозії, тріщини несучих частин каркасу та кронштейнів	99%
3	Двигун	стук в районі КШМ, підтікання масла, тріщина головки блоку, тріщина розпредвала	98%
	Стартер	Фізичний знос втулок, обмотки якоря	97%
	Генератор	Фізичний знос щіток, замкнувши обмотки	98%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, зрив різьби жиклерів, розбиті гнізда осей деталей управління дросельними заслінками	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпуса РК, сторонній шум при роботі, самовільне вимкнення передач	99%
5	Задній міст	Биття та постук карданного вала, граничне спрацювання отворів підшипників хрестовин, пошкодження зубів головної передачі	99%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	98%
	Ресори (пружини)	Втрата робочої жорсткості, злом корінного і підкорінного листа, мікротріщини	99%
	Амортизатори	Підтікання масла, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	98%
6	Передній міст	Граничне спрацювання отворів підшипників головної передачі	98%
	Диски коліс	Точкова корозія, деформація	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Підтікання масла, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	98%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос корпуса, посадочних місць підшипників та ролика	93%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	95%
	Радіатор	Тріщина корпуса бачків, корозія сот, часткова зашлакованість, підтікання охолоджуючої рідини	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Часткове помутніння рефлектора	94%
	Головний гальмівний циліндр	Підтікання гальмівної рідини, пошкодження дзеркала робочої поверхні	98%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП Деркач А.С.

Механік Кротюк М.О.

Провідний інженер Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741, д.н. ВК9905АМ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК9905АМ	37411022 0011300	17002002 10002198	105100/	2002	24.05.2002р	1134,00	1134,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,560	3650,00	2044,00	-	2044,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2044,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Деркач А.С.

Начальник ВЕФ Касьян С.А.

«08» 09 2020 р.




УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	ВК9905АМ
Рік випуску Date of first registration	B	2002
Дата реєстрації Date of registration	I	19.06.2008
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УДППЗ "УКРПОШТА"
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UDPPZ "UKRPOSHTA"
Адреса Address	C.1.3	
Регіон		М.КИЇВ
Район		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Населений пункт		КОСТОПІЛЬ
Вулиця, будинок, квартира		ПР-К АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 5 ХРЕЩАТИК, 22
Власність Ownership	C.4	
Дійсне до Period of validity	H	


ВРЕР ДАІ м.Костопіль
УДАІ УМВС України
в Рівненській області


ВКС 071723



Марка Make	D.1	УАЗ
Модель Type	D.2	3741
Тип Commercial description	D.3	ФУРГОН ВАНТАЖНИЙ МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	37410220011300 37410020207334
Повна маса Maximum mass	F.1	0
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип пального Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ РВС 257000 від 24.09.2002
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

ВКС 071723


UA
BK9905AM


BK9905AM