

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

<u>Дніпропетровська</u> дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « <u>28</u> » <u>08</u> 2020 р.									
АКТ № <u>84</u> обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« <u>28</u> » <u>08</u> 2020 р.						м. <u>Дніпро</u>			
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля ВАЗ-21043 АЕ 4368 АО, (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті <u>Черкас А.В.</u> (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишок вартості, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ4368АО	ХТК21043060058843	0300200510005054	105100	2005	20.12.2005	28577,7	28577,7	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 399,847 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1510кг // 1090 кг


№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговики, корозія дверей	97%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу, знос поршневої групи	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу, деформація	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусів, знос посадочних місць підшипників валів	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

6	Передній міст(балка)	тріщини, корозія та вигин передньої балки	100%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%


Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)


(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)


(підпис)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)


(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
BA3-21043	AE4368AO	ХТК21043060058843	0300200510005054	105100	2005	20.12.2005	28577,7	28577,7	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
490	2500,00	1225	0.00	1225

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1225.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Завадський
Начальник ВЕФ

Макуха
Блінова

О.В. Макуха

М.В. Блінова

184

UA

УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер
Registration number

A

AE4368AO

Дата реєстрації
Date of registration

B

14.12.2007

Рік випуску
Year of manufacture

B.1

08.07.2016

Рік випуску
Year of manufacture

B.2

2005

Позначка або організація
Signatures of company

C.1.1

УДПДЗ "УКРПОШТА"

Позначка або організація
Signatures of company

C.1.2

UDPPZ "UKRPOSHTA"

Адреса
Address

C.1.3

М. КИЇВ

Район
District

C.1.3

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Вулиця, будинок
Street, house

C.4

вул. ХРЕЩАТИК 22

Власник
Owner

C.4

в с власником

Діє до
Valid until

H

Центр 1241

Центр 1241

TSC 1241

СХО 329713

Марка
Make

D.1

BA3

Модель
Model

D.2

21043

Тип
Type

D.3

ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ

Коммерційна категорія
Commercial category

E

УНІВЕРСАЛ-В

Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number

F.1

YBL2104305L019634

Площа ваги
Maximum mass

G

1510

Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service

J

1090

Категорія
Category

P.1

B

Спеціальна категорія
Special category

P.2

1451

Спеціальна категорія
Special category

R

S

Тип палива
Type of fuel

S.1

5

Колір автомобіля
Color of the vehicle

S.2

ЧЕРВОНИЙ

Кількість сидінь, сидінь
з м'якою подушкою

S.1

5

Кількість сидінь, сидінь
з м'якою подушкою

S.2

Особливі відомості

Кількість сидінь, сидінь
з м'якою подушкою

S.2

СУНІО-ЖОВТО-СІРІЙ СМУГИ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
ГБО
АКТ НА ПЕРЕОБЛІДНАННЯ 0805623 05.12.2015

СХО 329713

СХО № 123713. Дам.16-3348 РГ. Україна 02.2016

