

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « 28 » 08 2020 р.									
АКТ № 80 обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« 28 » 08 20 20 р.						м. Дніпро			
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля ВАЗ-21043 АЕ 8417 СА , (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті Черкас А.В. (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатаці ю	Первісна вартість грн.	Сума зносу та знецінен ня,грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишкови й термін експлуатаці ї згідно з даними обліку, міс.
АЕ8417СА	ХТА210430W0666020	0300199810 004902	105100	1998	01.12.1998	1285	1285	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 419.09 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1475 кг //1020 кг


№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговики, корозія дверей	99%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	99%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу, деформація	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусів, знос посадочних місць підшипників валів	99%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%

	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст(балка)	тріщини, корозія та вигин передньої балки	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос	98%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	98%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%


Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%	
(вказати, що саме не відповідає)	
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню	
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ	
(перелік технічної документації по об'єкту)	

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)


(підпис)


В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)


(підпис)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)


(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 16 березня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
ВАЗ-21043	АЕ8417СА	ХТА210430W0666020	0300199810004902	105100	1998	01.12.1998	1285	1285	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу


Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
0,56	2500,00	1400	0.00	1400

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1133.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП
Заступник
Начальник ВЕФ



О.В. Макуха

М.В. Блінова

UA

UKRAINE

UKRAINE

UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

TRANSPORTNOHO ZASOBU

REGISTRATION CERTIFICATE

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер

Registration number

A

AE8417CA

Рік випуску

Date of first registration

B

1998

Дата реєстрації

Date of registration

I

15.12.2007 р.

Прізвище або організація

Surname or company

C.1.1

УДППЗ УКРПОШТА

Ім'я та по батькові

Given name(s)

C.1.2

Удппз укрпосhta

Адреса

Address

C.1.3

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Регіон

Region

C.1.3

М ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Населений пункт

Settlement

C.1.3

ЖОВТНЕВИЙ

Вулиця, будинок, квартира

Street, house, apartment

C.1.3

6 ЛУБІНІНА 10

Відомість

Notice

C.1.3

ХРЕЩАТИК БУД.22

Діє до

Valid until

C.4

Н

PER 1-го МВ ДА

при УМВС України в

Дніпропетровський обл.

AEC141507

Марка

Make

D.1

BA3

Модель

Type

D.2

21043

Комп'ютерна опис

Computer description

D.3

ЛЕГКОВИЙ-УНІВЕРСАЛ-В

Номер шасі (указати, якщо є)

Vehicle identification number

E

VIN - XTA210430W066020

Повна маса

Maximum mass

F.1

1475

Маса без навантаження

Mass of the vehicle in service

G

1020

Категорія

Vehicle category

J

Об'єм двигуна

Capacity

P.1

1451

Тип паливного

Type of fuel

P.3

Колір

Colour of the vehicle

R

МУРЕНА

Кількість сидінь, місць

Number of seats

S.1

Кількість стоячих місць

Number of standing places

S.2

Особливі відмітки

Special remarks

ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА N ЯАА432647 в

13.07.99 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ З НАН

СИНО-ЖОВТО-СИНИЙ СМУГ ТА НАГІСІВ

ПОШТА ЗГІДНО ВИМСГ ДСТУ3849-99

AEC141507

1180



