

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « 28 » 08 2020 р.									
АКТ № 29 обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« 28 » 08 20 20 р. м. Дніпро									
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану ГАЗ -330700 АЕ 8560 СК , (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті Черкас А.В. (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахуно к бухгалтерс ь- кого обліку	Рік випуску (побудов и	Дата введення в експлуатації	Первіс на вартіст ь, грн.	Сума зносу та знецінен ня, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишкови й термін експлуатац ії згідно з даними обліку, міс.
АЕ8560СК	ХТН330700N1520249	0300199210005042	105100	1992	01.10.1992	16241	16241	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 660,942 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 3500 кг / 1850 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	деформована, наявність механічних пошкоджень , розбіті отвори для заклепок кронштейнів ресор та перемичок	100%
2	Кузов (кабіна)	корозія стійок, підлоги кабіни, правої та лівої дверей	98%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	100%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	98%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	99%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу знос посадочних місць підшипників валов	99%
5	Задній міст	на корпусі редуктора заднього моста розбиті посадочні місця підшипників, повний знос цапфи заднього моста, механічний знос гальмівних барабанів	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%

	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	99%
6	Передній міст	деформація, тріщини, корозія та вигин передньої балки, розбиті посадочні місця шкворней	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	99%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	Корозійний знос	97%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню

Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ), фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП
(посада)

Провідний інженер з транспорту
(посада)

Інженер I категорії (секретар)
(посада)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

О.В.Макуха
(ПІБ)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного
засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від
нього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту
списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
ГАЗ - 330700	АЕ8560СК	ХТН330700N1520249	0300199210005042	105100	1992	01.10.1992	16241	16241	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
1700	2500,00	4250	0.00	4250

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4250.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Заступник
Начальник ВЕФ



О.В. Макуха

М.В. Блінова



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер
Registration number
Рік випуску
Date of first registration
Дата реєстрації
Date of registration
Прізвище або організація
Surname or company
Ім'я та по батькові
Given name(s)
Адреса
Address
Region
Район
Населений пункт
Settlement
Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment
Власність
Ownership
Дійсне до
Period of validity



A

AE8560CK

B

1992

I

30.07.2008 р.

УДП ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРПОШТА

C.1.1

UDP POSHTOVOGO ZVYAZKU

C.1.2

C.1.3

UKRPOSHTA
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
М.КРИВИЙ РІГ

C.4

H

БИКОВА, 8
ВУЛ.ХРЕЩАТИК буд.22

Криворізьке ВРЕР
ДАІ УМВС України
в Дніпропетр. обл

AEC 179842

Марка Make	D.1 ГАЗ
Модель Type	D.2 330700
Тип Commercial description	D.3 ФУРГОН ІЗОТЕРМІЧНИЙ-С
Номер шасі (вузла, рами) Vehicle identification number	E VIN - XTH330700N1520249 XTH330700N1520249
Повна маса Maximum mass	F.1 3500
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G 1850
Категорія Vehicle category	J C
Об'єм двигуна Capacity	P.1 4250
Тип пального Type of fuel	P.3 B
Колір Colour of the vehicle	R СВІТЛО-СИНІЙ
Кількість сидінь (місць з місцем водія) Number of seats including the driver's seat	S.1
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2

Особливі відмітки
ЗАЯВА від 11.07.2008 р.
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПОШТА"

AEC 179842

№ 836075 ПОВ "Знак" Консорціуму "ЄДАНС" 3-й етап 2008-2012