

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Тернопільська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«02» 09 2020 р.

АКТ № 3
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«02» 09 2020 р.

м. Тернопіль

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля Марка
ГАЗ 3307 д.н. АА4903РХ

який знаходиться у підзвіті Дрюченка Ярослава Олександровича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА490 ЗРХ	ХТН33070 0L1361477	190019931 0002380	105100	1990	31.07.1990	15 609,00	15 609,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів.

пробіг з початку експлуатації 425,491 т.км.
маса об'єкта за паспортом – 7850/3500 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
1	Рама	Корозія рами	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, корозія капота, корозія кузова	99%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку	98%
	Стартер	Знос якоря, підшипників, корозія кришки	100%
	Генератор	Знос якоря, підшипників, деформація шківів	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану, корозія корпусу	99%

№ зп	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників, корозія	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, корозія	98%
	Диски коліс	Тріщина диску. корозія	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	-	
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, корозія дисків	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, корозія	100%
	Передня вісь	Граничне зношення, деформація	99%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, деформація, корозія	99%
8	Фургон	Корозія	99%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщини скла	98%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, раковини	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	98%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП


Провідний інженер ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Дрюченко Я О

Гаврилюк Г Ф

Чопик І І



Марка Make	D.1	FA3
Модель Type	D.2	3307
Тип Commercial description	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУТЕОН
Номер шасі (chassis; payer) Vehicle identification number	E	XTH330700L1361477
Довізна маса Maximum mass	F.1	7850
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	3500
Категорія Vehicle category	J	C
Об'єм палива Capacity	P.1	4250
Тип палива Type of fuel	P.2	S
Колір Color of the vehicle	R	СИНІЙ
Кількість сидінь/місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	2
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

ТЛД БОСНІА-ГЕРЦЕГОВИНА
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ

CXM-818913

CXM № 818913 Зам. 17-3536 РС-Україна 03.2017



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION



Регістраційний номер Registration number	A	AA4903PX
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	24.06.2008
Дата реєстрації Date of registration	B.1	05.10.2017
Рік випуску Year of manufacture	B.2	1990
Прізвище/підприємство Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПРОШТА" JSC "UKRPROSHTA"
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	
Адреса Address	C.1.3	М. КУВ М. КУБ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Власність Ownership	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22 а-с власником
Дієвість Period of validity	H	

Центр 6141
TSC 6141

CXM-818913