

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Полтавська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва)

«25» серпня 2020 р.

АКТ № 30
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«25» серпня 2020 р.

м. Полтава

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ВИС модель 2345

який знаходиться у підзвіті Баранова Антона Андрійовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВІ3698АХ	ХТА21053 021935175	160020011000 2118	105100	2001	10.06.2002р	23951,00	23951,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 600,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 1790/1040 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку	98%
	Стартер	Фізичний знос	88%
	Генератор	Фізичний знос	90%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників	100%
5	Задній міст	Знос головної пари	100%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	Знос сайлентблоків	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	Знос	78%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	-	-
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції :

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП



Шевченко Т.В.

Провідний інженер



Баранов А.А.

Механік



Прокопенко О.А.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВИС– 2345

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВІ3698АХ	ХТА2105302 1935175	160020011000 2116	105100	2001	01.10.2001 р.	4158,00	4158,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	400,00	53,60	453,60

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,696	3000,00	2088,00	-	2088,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1634,4 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Шевченко Т.В.

Начальник ВЕФ

Прокопенко С.І.

25 серпня 2020 р.

Марка Make	D.1	ВИС
Модель Type	D.2	2345 0000012 ЗНГ
Тип Commercial description	D.3	ФУРГОН-В ВАНТАЖНИЙ
Номер (шасі) (кузова, рами) Vehicle identification number	E	ХТА21053021935175 Х6D23450020006732
Повна вага Maximum mass	F.1	1690
Вага без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1190
Категорія Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1452
Тип паливного type of fuel	P.3	S
Колір Colour of the vehicle	R	БІЛИЙ
Кількість сидінь (місць) а місць вантажу Number of seats including the driver's seat	S.1	2
Кількість сидінь (місць) Number of standing places	S.2	
Особливі відмітки АКТ НА ПЕРЕОБЛАДНАННЯ - 192.08 04.2008, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ ІХС-86 2949 від 04.09.2002		
BIC 074530		

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Реєстраційний номер Registration number Рік випуску Date of first registration Дата реєстрації Date of registration Прізвище або організація Surname or company ім'я та по батькові Given name(s) Адреса Address Район Region Населений пункт Settlement Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment Власність Ownership Діє до Period of validity	A B I C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.4 H	B13698AX 2002 20.08.2008 УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖ. ПІД-ВО ПОШТОВОГО З В'ЯЗКУ "УКРПОШТА" UKRAINS'KE DERZH. PID-VO POSHTOVOGO ZV'YAZKU "UKRPOSHTA" ПОЛТАВСЬКА ОКТЯБРСЬКИЙ ПОЛТАВА ФРУНЗЕ, 150 ХРЕЩАТИК, 22 Полтавський ВРЕР	
BIC 074530			

