

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Миколаївська філія АТ «Укрпошта»
«_05_» листопада 20__ р.

АКТ № 15
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«_05_» листопада 20__ р.

м. Миколаїв

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «29_» __жовтня__ 2019__ р. № 1009
провела огляд автомобіля легкового МАЗДА Е2200 д.р. № BE3510AE

який знаходиться у підзвіті Покладій Юрія Володимировича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BE3510AE	JMZSR1L 320073834 2	140019961000 1793	105100	1996	01.07.1996	1512,00	1512,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 395,000 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 1500/2760 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	деформований, вкритий слідами глибокої(наскрізної) корозії, корозія та тріщини лонжеронів, колісних арок, стоек у районі кріплення дверей, наскрізна корозія полу	98%
3	Двигун	Відсутня ГБЦ	100%
	Стартер	відсутній	1000%
	Генератор	відсутній	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	-	-
4	Коробка передач	сторонній шум при роботі, самовільне вимикання передач	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
5	Задній міст	Знос головної пари	100%
	Диски коліс	відсутні	100%
	Ресори (пружини)	Відсутні	101%
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила	100%
6	Передній міст	Знос сайлентблоків	97%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	стук при роботі, втрата дзеркала робочої поверхні штока	100%
	Передня вісь	граничний знос ступиць коліс, реактивних штанг	100%
7	Механізм рульового управління	максимальний фізичний знос деталей, ричагів рульового управління, втулок, корпусу, граничний знос рейки РК	100%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Деформація	100%
	Електропристрої	пошкодження ізоляції проводки та її замикання	100%
	Фари	корозія поверхонь відбивачів світла фар, недостатня пропускна здатність світла внаслідок фізичної застарілості скла	100%
	Головний гальмовий циліндр	Підтікання гальмівної рідини крізь сальникові ущільнення	97%
	Акумуляторна батарея	Сульфатія та коротке замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

легковий пасажирський автомобіль 1996 року випуску, відпрацював встановлений заводом-виробником ресурс роботи, має практично 100% знос основних агрегатів, вузлів та деталей, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Голова комісії: Заступник директора з
операційної діяльності

Члени комісії: Старший механік ЦПП
Начальник відділу ТП та Л

Т.Є. Водич

О.О.Чайка

С.А.Козловський

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу MAZDA E2200

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BE3510AE	JMZSR1L 320073834 2	140019961000 1793	105100	1996	01.07.1996	1512,00	1512,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації, також в наслідок ДТП, вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	550,0	324,0	874,0

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,25	3000,00	3750,0	-	2876,0

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2876,0 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.


Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

Покладій Ю.В.

Шубіна Л.П.







Марка
Make
Модель
Type
Тип
Commercial description
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number
Повна маса
Maximum mass
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
Категорія
Vehicle category
Об'єм двигуна
Capacity
Тип пального
Type of fuel
Колір
Colour of the vehicle
Кількість сидячих місць
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat
Кількість стоячих місць
Number of standing places

D.1 MAZDA

D.2 E 2200

D.3 ЛЕГКОВИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ-В

E JMZSR1L3200738342

F.1 2800

G 1560

J

P.1 2200

P.3 Дизельне паливо

R ЖОВТИЙ

S.1 7

S.2

Особливі відмітки
СВІД ПРО РЕЄСТРАЦІЮ РСА-14637
0 16.05.2006 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ УК
РПОШТА РСА 146370 від 16.05.200
6

ВЕС 055876

РГ № 830720 ТОВ "Знак Консорціуму" СДП



УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер
Registration number

A

BE3510AE

Рік випуску
Date of first registration

B

1996

Дата реєстрації
Date of registration

I

06.08.2008

Прізвище або організація
Surname or company

C.1.1

УДППЗ "УКРПОШТА"

Ім'я та по батькові
Given name(s)

C.1.2

UDPPZ "UKRPOSHTA"

Адреса
Address

C.1.3

КИЇВ

Регіон
Region

Населений пункт

Вулиця, будинок, квартира

ЖОВТНЕВА, 20
ХРЕЩАТИК, 22

C.4

Власність
Ownership

H

Дійсне до
Period of validity

Вознесенське ВРЕР
УДАІ УМВС України
у Миколаївській обл.

BEC 055876