

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 р.

АКТ №47
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля марки УАЗ-3909

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
29873ХА	Y0019181	2000200110004758	105100	2000	09.2000	3367,00	3367,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації. 330,678 тис.км
маса об'єкта за паспортом 3500/1950 кг

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Тріщина	98%
2	Кабіна	Корозія кабін	100%
3	Двигун :	Критичний знос блоку, поршневої пари	98%
	Карбюратор	Деформація корпусу	98%
	Стартер	Знос обмотки, знос щіток	97%
	Генератор	Знос обмотки, знос підшипників	98%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос шестерні другої передачі та знос проміжного валу	96%
5	Роздавальна коробка	знос підшипників, знос фіксаторів передачі	100%
6	Задній міст та карданний вал	Знос ступити та піввісі	99%
	Диски коліс	Деформація диску	100%
	Ресори	Експлуатаційний знос	99%

	Передній міст та рульове управління	Знос рульових тяг та поворотного кулака	98%
	Диски коліс	Тріщина гнізд кріплення	100%
	Ресори	Тріщина листів	100%
	Передня вісь	-	-
7	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос сот	98%
	Пристрої	Замикання електропроводки	98%
	підніжки	Корозійний знос	100%
	Двері	Корозійний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Акумулятор	Замикання пластин	100%
	Амортизатори	Експлуатаційний знос	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Загальний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,81 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії № 1809, від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП _____ Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії ЦПП _____ Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення бухгалтерського обліку необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей _____ Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
29873ХА	Y0019181	2000200110004758	105100	2000	09.2000	3367,00	3367,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,336	3700,00	4943,20	-	4943,20

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3866,88 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

М.В.Полешко

А.В.Старицька

27.05.2020р.

ХАС № 632556

с ВЛАСНИК

21560045

УДППЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOшта"

с АДРЕСА:

Область

ХАРКІВСЬКА

Район

ЛЕНІНСЬКИЙ

Нас. пункт

ХАРКІВ

Вулиця

ПРОВ. ДИНАМІЧНИЙ

Будинок

1


Видано

ДАІ ГУ-УМВС України

М.П.

12

»



УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

А Реєстраційний № 29873ХА

В Марка УАЗ 3909

Модель

В Рік випуску 2000

Колір БІЛИЙ

Е Шасі (кузов, рама, коляска) №

К. Y0019181 Ш. Y6C390900Y0018733

Тип ТЗ ВАНТ. ПАСАЖ. 6П.М.

Г Повна маса 3500 kg

В Маса без навантаження 1950

Об'єм двигуна V- 2445

Особливі відмітки: Ст. С/Р: ХАС511582 24.05.2001

АКТ ПР. ПЕР. ЗАМ. Н/ЗН. 3173ХАА

ОР. АДР. КИІВ. ВУЛ. ХРЕЩАТИК. 22

ХАС № 632556



16/03/2020 10:04 AM