

Додаток 3  
до Регламенту бізнес-процесу «Списання  
непридатних транспортних засобів  
АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»  
14 серпня 2020 р.

АКТ № 43  
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,  
який не може виконувати свої функції

14 серпня 2020 р.

м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ЗАЗ 110557-45, державний реєстраційний номер АА1491РТ

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірини Петрівни

| Державний<br>номерний<br>знак | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний<br>номер | Субрахунок<br>бухгалтерського<br>обліку | Рік<br>випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість,<br>грн. | Сума зносу<br>та<br>знецінення<br>, грн. | Залишкова<br>вартість,<br>грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з<br>даними<br>обліку, міс. |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| АА1491РТ                      | Y6D11055780045326         | 2300200810002863     | 105100                                  | 2008                         | 12.2008                            | 21198.00                      | 21198.00                                 | 0,00                           | 0                                                                          |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів  
пробіг з початку експлуатації 155.2тис. км  
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1190/760 кг

| № з\п | Найменування   | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів | Відсоток зносу |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Рама           | Корозія лонжеронів                                           | 99%            |
| 2     | Кузов (кабіна) | Корозія днища, арок колісних                                 | 99%            |
| 3     | Двигун         | Значний знос КШМ, низький тиск масла                         | 99%            |
|       | Стартер        | Тріщина кришки, люфт якоря                                   | 98%            |
|       | Генератор      | Замкнено обмотку статора                                     | 98%            |
|       | Компресор      | -                                                            |                |
|       | Турбокомпресор | -                                                            |                |
|       | Карбюратор     | Окислення електричної складової, корозія                     | 99%            |

| № з\п | Найменування                  | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів                          | Відсоток зносу |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | Коробка передач               | Знос посадочних місць підшипників, синхронізаторів, механічне пошкодження картера КПП | 99%            |
| 5     | Задній міст                   | Знос цапф, корозія захисних щитків,                                                   | 98%            |
|       | Диски коліс                   | Тріщини, розбалансування                                                              | 99%            |
|       | Ресори (пружини)              | Втрата робочих властивостей, природний знос                                           | 98%            |
|       | Амортизатори                  | Знос поршня                                                                           | 99%            |
| 6     | Передній міст                 | Знос шарнірів кутових швидкостей, люфт в головній парі                                | 99%            |
|       | Диски коліс                   | Тріщини, розбалансування                                                              | 99%            |
|       | Ресори (пружини)              | Втрата робочих властивостей, просадка                                                 | 99%            |
|       | Амортизатори                  | Втрата цілісності корпусу                                                             | 99%            |
|       | Передня вісь                  | -                                                                                     |                |
| 7     | Механізм рульового управління | Знос корпусу, знос рейки, значний люфт, вичерпання регульовального зазору             | 99%            |
| 8     | Фургон                        | Тріщини, корозія                                                                      | 99%            |
|       | Радіатор                      | Втрата пропускних властивостей, корозія                                               | 99%            |
|       | Електропристрої               | Окислення контактів, пошкодження механічних частин                                    | 99%            |
|       | Фари                          | Корозія відбиваючої поверхні                                                          | 99%            |
|       | Головний гальмовий циліндр    | Корозія робочої поверхні циліндра, випрацьовано робочу поверхню                       | 99%            |
|       | Акумуляторна батарея          | Списання                                                                              |                |
| 9     | Автошини                      | Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою                     | 99%            |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

- Додатки:
- 1. фото,
  - 2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП  
Провідний інженер  
Майстер з ремонту транспорту



Козоріз І.П.  
Яценко Ф.П.  
Матуся М.І.

**ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ**  
**доцільності списання транспортного засобу ЗАЗ 110557-45**

| Державний<br>номерний<br>знак | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний номер    | Субрахунок<br>бухгалтерського<br>обліку | Рік<br>випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість,<br>грн. | Сума<br>зносу та<br>знецінення<br>, грн. | Залишкова<br>вартість,<br>грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з даними<br>обліку, міс. |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AA1491PT                      | Y6D11055780<br>045326     | 230020081<br>0002863 | 105100                                  | 2008                         | 12.2008                            | 21198.00                      | 21198.00                                 | 0,00                           | 0                                                                       |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

**Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу**

| Витрати на зняття<br>з обліку в МРЕВ<br>ДАІ (грн.) | Витрати на розбирання,<br>демонтаж ТЗ та інші<br>витрати (грн.) | Витрати на утилізацію<br>пневматичних шин,<br>масел та іншого (грн.) | Орієнтовна сума витрат на<br>ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| -                                                  | 200,00                                                          | -                                                                    | 200,00                                            |

**Розрахунок доходів від списання транспортного засобу**

| Кількість<br>металобрухту<br>(т.) | Орієнтовна<br>вартість за 1 т.<br>металобрухту<br>(грн.) | Орієнтовна сума<br>прибутку від здачі<br>металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від<br>оприбуткування<br>вузлів та деталей ТЗ<br>(грн.) | Загальна сума<br>орієнтовного<br>прибутку (грн..) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0,490                             | 2800,00                                                  | 1372,00                                                      | -                                                                       | 1372,00                                           |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 1172,00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

14 серпня 2020 р.

  


Козоріз І.П.

Стадник Л.В.

|                                                        |  |                               |  |                                                                                                             |  |                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| UA                                                     |  | УКРАЇНА<br>UKRAINE<br>UKRAINE |  | ОВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ<br>ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ<br>REGISTRATION CERTIFICATE<br>CERTIFICAT D'IMMATICULATION |  |  |  |
| Регістраційний номер<br>Registration number            |  | A                             |  | AA1491PT                                                                                                    |  |                                                                                   |  |
| Дата закінчення реєстрації<br>Date of end registration |  | B                             |  | 27.12.2008                                                                                                  |  |                                                                                   |  |
| Дата реєстрації<br>Date of registration                |  | B.1                           |  | 17.05.2017                                                                                                  |  |                                                                                   |  |
| № серії<br>No. of series                               |  | B.2                           |  | 2008                                                                                                        |  |                                                                                   |  |
| Примітка або організація<br>Note or company            |  | C.1.1                         |  | РАТ "УКРЕПОШТА"<br>RUSC "UKREPOSHTA"                                                                        |  |                                                                                   |  |
| Місто та пошта<br>City and post                        |  | C.1.2                         |  |                                                                                                             |  |                                                                                   |  |
| Адреса<br>Address                                      |  | C.1.3                         |  | М. КИЇВ<br>М. КИЇВ                                                                                          |  |                                                                                   |  |
| Область<br>Region                                      |  |                               |  | ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ                                                                                              |  |                                                                                   |  |
| Нам. район<br>Dist. no.                                |  |                               |  | вул. ХРЕЩАТИК 22                                                                                            |  |                                                                                   |  |
| Власність<br>Ownership                                 |  | C.4                           |  | з є власником                                                                                               |  | Центр 7143<br>TSC 7143                                                            |  |
| Дієвий до<br>Period of validity                        |  | H                             |  |                                                                                                             |  |                                                                                   |  |
| СХМ 346030                                             |  |                               |  |                                                                                                             |  |                                                                                   |  |

|                                                                                      |  |     |  |                               |  |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-------------------------------|--|-----------|--|
| Марка<br>Make                                                                        |  | D.1 |  | 3A3                           |  |           |  |
| Модель<br>Type                                                                       |  | D.2 |  | 110557-45                     |  |           |  |
| Тип<br>Type                                                                          |  | D.3 |  | ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ |  |           |  |
| Коммерційний опис<br>Commercial description                                          |  | E   |  | Y6D11055780045328             |  |           |  |
| Ідентифікаційний номер<br>Vehicle identification number                              |  |     |  |                               |  |           |  |
| Повна вага<br>Maximum mass                                                           |  | F.1 |  | 1190                          |  |           |  |
| Вага без навантаження<br>Mass of the vehicle in service                              |  | G   |  | 760                           |  |           |  |
| Категорія<br>Category                                                                |  | J   |  | B                             |  |           |  |
| Вантажопідйомність<br>Capacity                                                       |  | P.1 |  | 1197                          |  |           |  |
| Тип палива<br>Type of fuel                                                           |  | P.2 |  | B                             |  |           |  |
| Колір автомобіля<br>Color of the vehicle                                             |  | R   |  | БІЛИЙ                         |  |           |  |
| Кількість сидінь<br>з місцем водія<br>Number of seats<br>including the driver's seat |  | S.1 |  | 2                             |  | CAC096528 |  |
| Кількість стоячих місць<br>Number of standing places                                 |  | S.2 |  |                               |  |           |  |
| СХМ 346030                                                                           |  |     |  |                               |  |           |  |
| СХМ № 346030 Зан. 17-0211 PC Ukraine 02.2017                                         |  |     |  |                               |  |           |  |



2020-09-10 14:03

