

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Львівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва філії)
«28» 08 2020 р.

АКТ № 96
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«28» 08 2020 р.

м. Львів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану ВАЗ 21413
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Лелета Бориса Івановича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА 6062 РО	ХТА212130 21642154	13002002 10003946	105100/	2002	30.05.2002	26457.00	26457.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 595,462 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1550/1030 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-----	---
2	Кузов (кабіна)	Тріщини та корозія несучої частини, повний знос лонжеронів	94%
3	Двигун	Значний знос циліндрів, прогорання поршнів.	95%
	Стартер	Замикання обмотки статора, якоря, деформація вала ротора та тріщини передньої кришки	90%
	Генератор	Обрив обмотки статора, деформація валу ротора, механічна виробітка деталей	---
	Компресор	-----	---
	Турбокомпресор	-----	---
4	Карбюратор	Тріщини поплавкової камери, знос жиклерів, клапанів. Потребує ремонту, заміни деталей.	95%
	Коробка передач	Максимальний фізичний знос деталей, тріщина корпусу.	97%
	Задній міст	Корозія балки, граничний знос отворів кріплення.	91%
	Диски коліс	Відсутність можливості центрування, корозія отворів кріплення.	90%
	Ресори (пружини)	Максимальний фізичний знос та тріщини листів ресор, шкворнів.	90%
5	Амортизатори	Тріщини корпусу, деформація та корозія робочої поверхні штоку	---

6	Передній міст	Деформація, знос шкворнів та втулок, деформація балки та цапф ступиць.	95%
	Диски коліс	Знос отворів кріплення, деформація ободів. Відсутність можливості центрування	91%
	Ресори (пружини)	Максимальний фізичний знос та тріщини листів ресор, шкворнів.	90%
	Амортизатори	Тріщини корпусу, деформація та корозія робочої поверхні штоку	90%
	Передня вісь	Значний фізичний та механічний знос деталей та вузлів	91%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос шестерень, підшипників та важелів рульової трапеції..	90%
8	Фургон	-----	---
	Радіатор	Вихід з ладу термостата. Повна розгерметизація бачків, корозія отворів, горловини.	93%
	Електропристрої	Замикання та вихід з ладу вольтметра, тахометра, вказівника тиску олива. Вихід з ладу вентилятора та системи опалення.	87%
	Фари	Корозія поверхні рефлекторів	90%
	Головний гальмовий циліндр	Граничний знос робочої поверхні.	96%
	Акумуляторна батарея	Закінчення строку служби	100%
	Автошини	Закінчення строку служби	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 92,9%.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.




Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Заступник начальника ЦПП
(посада)

Провідний інженер ЦПП
(посада)

Механік ЦПП
(посада)

 (підпис)	Соловій А.М. (ПІБ)
 (підпис)	Чухрай Ю.О. (ПІБ)
 (підпис)	Івашишин Р.М. (ПІБ)



UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ TRANSPORTNOHO ZASOBU REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AA6062PO	
Дата реєстрації Date of registration	B	08.06.2002	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	11.05.2017	
Рік реєстрації Year of registration	B.2	2002	
Підприємство-виробник Manufacturer	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"	
Підприємство-виробник Manufacturer	C.1.2	JSC "UKPROSHTA"	
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ	
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ	
Адреса Address	C.1.3	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Адреса Address	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22	
Адреса Address	C.4	в с. ВЛАСНИКОМ	
Період реєстрації Period of validity	H		Центр 4441 782 4441

CXM 374201

Марка Make	D.1	BA3
Модель Type	D.2	21213
Коммерційна реєстрація Commercial registration	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ
Модель і номер (типовий, повний) Vehicle identification number	E	ХТА21213021642154
Повна вага Maximum mass	F.1	1550
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1030
Категорія Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1700
Тип палива Type of fuel	P.2	B
Колір кузова Color of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ
Кількість сидінь Number of seats	S.1	5
Кількість сидінь Number of seats	S.2	

CXM 374201

Згідно з п. 17 ст. 20 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 02.02.2017

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВА3 21413

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA 6062 PO	XTA21213021 642154	13002002 10003946	105100/	2002	30.05.2002	26457.00	26457.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	320,00	130,00	450,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,35	3200,00	1120,00	-	1120,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 670,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

28 серпня 2020 р.

Лелет Б.І.

Кузьо І.Г.