

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва)

« 04 » 09 2020р.

АКТ № 51

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ВАЗ-21099 державний реєстраційний номер А11767ВІ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишкові й термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
А11767ВІ	ХТА21 0990V 199059 7	240019971 0002584	105100	1997	02.06.2017	23636,00	23636,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 320,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 1470/970 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія крил, арок коліс, порогів, дверей, сквізна корозія днища, зруйновані петлі дверей, деформація дверей	97%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, ГРМ, тріщина головки блоку, низька компресія в циліндрах	97%
	Стартер	Тріщина корпусу, поломка якоря, експлуатаційний знос	99%
	Генератор	Замикання обмотки, знос щіток, ротора, експлуатаційний знос	97%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Тріщина корпусу, негерметичність поплавкової камери, механічний знос жиклерів, клапану, окислення	99%
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, негерметичність, ізнос валів, шестерень	96%
5	Задній міст	Деформація балки	97%
	Диски коліс	Тріщини дисків, деформовані, корозія	96%
	Ресори (пружини)	Поломка пружин, втрата пружності	99%
	Амортизатори	Деформація штоку, негерметичність, корозія	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Поломка ШРУСів, експлуатаційний знос, негерметичність	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, деформовані	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, втрата пружності	96%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, негерметичність	99%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос механізму, тріщина корпусу	99%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	95%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, експлуатаційний знос	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, тріщина циліндру	99%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ



Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ TRANSPORTNOHO ZASOBY REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
А	AI1767BI	В	1997
І	28.12.2007	С.1.1	УКР.ДЕРЖ.ПІДПР.ПОШТ.ЗВ'ЯЗКУ
С.1.2	НТА	С.1.3	Київський
С.4	БРОВАРИ	Н	БРОВАРСЬКА РЕЄДАЦІЯ при УДАГУ МВС України в Київській області
АІС 191778			

Марка Make Тип Type		D.1 BA3	
Тип Commercial description <td colspan="2">D.2 21099 </td>		D.2 21099	
Повна маса (кг/тонн; тонн) Vehicle registration number <td colspan="2">D.3 ЛЕГКОВИЙ СЕДАН В </td>		D.3 ЛЕГКОВИЙ СЕДАН В	
Повна маса (кг/тонн; тонн) VIN: XTA210990V1990597 <td colspan="2">E XTA210990V1990597 </td>		E XTA210990V1990597	
Маса без повантаження Mass of the vehicle in kg/ton <td colspan="2">F.1 1470 </td>		F.1 1470	
Категорія Vehicle category <td colspan="2">G </td>		G	
Об'єм паливної Capacity <td colspan="2">J </td>		J	
Тип паливного Type of fuel <td colspan="2">P.1 1500 </td>		P.1 1500	
Середня витрата палива Average fuel consumption <td colspan="2">P.3 Бензин </td>		P.3 Бензин	
Кількість сидінь Number of seats <td colspan="2">R БІЛИЙ </td>		R БІЛИЙ	
Кількість місць для стояння Number of standing places <td colspan="2">S.1 5</td>		S.1 5	
		S.2	
АІС 191778		Особливі відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ	



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВАЗ-21099

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентар ний номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
A11767BI	ХТА210 990V199 0597	2400199 7100025 84	105100	1997	02.06.2017	23 636,00	23 636,00	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	386,48	80,00	466,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,670	3200,00	2144,00	-	2144,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1677,52 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білюба