

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 р.

АКТ № 53
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля марки УА-3962

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишок вартості, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
28994ХА	ХТТ396200S0042241	2000200110004761	105100	1995	03.1996	3097,00	3097,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових,
конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації. 450,023 тис.км

маса об'єкта за паспортом 2720/1825 кг

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Тріщина лівого та правого лонжеронів	98%
2	Кузов	<i>Корозія полу та боковин</i>	98%
3	Двигун	Тріщина блоку циліндрів, знос КШМ	98%
	Карбюратор	Знос жиклерів, тріщина поплавкової камери	97%
	Стартер	Замикання обмотки статора, знос привода щітки	98%
	Генератор	Замикання обмотки, знос якора та щіток	99%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос підшипників валу, тріщина вуха кріплення	97%
5	Задній міст та карданний вал	Знос панчохи, знос головної пари	98%
	Картер зад. мосту	-	-
	Картер	-	-
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	99%
	Ресори	Макс. фізичний знос	99%

6	Передній міст та рульове управління	Знос шарнірних з'єднань рульової трапеції, знос панчохи	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	99%
	Ресори	Експлуатаційний знос	99%
	Передня вісь	-	-
	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари, знос рульової трапеції	97%
7	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки	97%
	Пристрої	Замикання електропроводки	97%
	Крила і підніжки	Корозійний знос	98%
	Капот		
	Фари	Корозія поверхні	99%
	Акумулятор	Експлуатаційний знос	100 %
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	98%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні, знос манжетів	97%
8	Шини	Повний знос протектора	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Загальний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,1 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії № 1809, від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.


Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП  Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії ЦПП  Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення бухгалтерського обліку необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей

 Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3962

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
28994XA	ХТТ396200S0042241	2000200110004761	105100	1995	03.1996	3097,00	3097,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,229	3700,00	4547,30	-	4547,30

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3470,98 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП
Начальник відділу економіки та фінансів



М.В.Полешко
А.В.Старицька

27.05.2020р.

ХАС №640135

С ВЛАСНИК

2156004

УДППЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOшта"

С АДРЕСА:

Область

ХАРКІВСЬКА

Район

Нас. пункт

Вулиця

Будинок

Видано

ДАІ ГУ-УМВС

М.П.

9 Листопада

ХАА 370939

Держзнак. ПК "Україна", Зам. 2-3037. 2002



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
АТ «Укрпошта»
20.10.03

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 28994XA

D Марка YAZ 3962

Модель

B Рік випуску 1995

Колір СІРИЙ

E Пасі (кузов, рама, коляска) №
К.ХІТ39620050042241 Ш.0335649

Тип ТЗ ВАНТАЖ-ПАСС

F Повна маса 2720 kg

G Маса без навантаження V- 2445

Об'єм двигуна

Особливі відмітки: Т.С/Р:ХАС415005 13.08.98

ЗМ СВ-ВА ВЛАСН ДЕРХЗНАК

МР АДР.М КИЇВ ХРЕПАТИК 22

ХАС №640135

