

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19»березня 2021р.

АКТ № 2
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р. м. Херсон

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3909 д.р.н ВТ7473АІ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Тищенко Катерина Ігорівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВТ7473АІ	Y6015491 Y0014328	210020001000 1403	105100	2000	30.06.2000	4586,00	4586,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації- 292,7 км:
маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) - 2820/1820 кг.

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу %
1	2	3	4
1	Рама	Корозія, тріщина, деформація	80
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія підлоги, крил та дверей	94
3	Двигун :	Корозійне руйнування площини головки блоку, граничний знос блоку циліндра	97
	Стартер	Відсутній	-
	Генератор	Граничний знос підшипників та статора	96
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Випрацювання осі заслонок в корпусі	95
4	Коробка передач	Пошкодження корпусу	98
5	Задній міст	Випрацювання шліцевої частини карданного вала та редуктора зад. моста.	97

	Диски коліс	деформація	98
	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	-
6	Передній міст	Відсутній	-
	Диски коліс	Деформація	92
	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	-
	Передня вісь	пошкодження	93
7	Механізм кермового управління	Знос черв'ячної пари	96
8	Фургон	Відсутній	-
	Радіатор	Корозія , деформація	95
	Електропристої	Відсутні	-
	Фари	Відсутні	-
	Головний гальмівний циліндр	Відсутній	-
	Акумуляторна батарея	Відсутній	-
9	Автошини	Відсутні	-

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 94,3 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ВТС № 019442
2. Фото ТЗ

Голова комісії:

_____ Морозова Т.Ю.

Заступник голови комісії:

_____ Тищенко К.І.

Члени комісії:

_____ Шльонська Л.О

_____ Гаврилов О.М.

_____ Ляшенко С.Ю.

Секретар комісії:

_____ Фільчакова Ю.М.

ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909 станом на 19.03.2021 року

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахуно к бухгалтерс ь- кого обліку	Рік випуску (побудо ви)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінен ня, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BT7473AI	Y6015491, Y0014328	210020001000 1403	105100	2000	30.06.2000	4586,00	4586,00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлі, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
450,00	120,00	150,00	720,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т)	Орієнтована вартість За 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,7	560,00	392,00	-	392,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 0,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

К.І.Тищенко

Начальник ВЕФ

С.Ю.Ляшенко

« 19 » 03 2021 р.

