

Додаток 3

до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АГ «Укрпошта»»

Сумська дирекція АГ «Укрпошта»
« 09 » 09 2020р.

АКТ № 21
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ИЖ 27156 BM7206AI
який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BM7206AI	XTK271560S0012781	1800199510002441	105100	1995	18.10.1995	2558,00	2558,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 310.1 тис. км
маса об'єкта за паспортом 1590/ 1095kg

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1.	Рама	-	-
2.	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	96
3.	Двигун	Підтікання мастила, зношення порш. групи, руйнування постелі під. кол. валу, фізичне зношення	100
	Стартер	Замикання обмоток	100
	Генератор	Замикання обмоток	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичне зношення, зношення жиклерів, насоса прискорення, тріщини поплавкової камери та поплавка, заслінки акселератора	100
4	Коробка передач	Зношення посадочних місць підшипників? Підшипників, шестерень, тріщини корпусу, підтікання мастила	92

5	Задній міст	Фізичне зношення, корозія деформація	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини, фізичне зношення	95
	Ресори	Руйнування листів	97
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила	100
	Передній міст	-	-
6	Рульове управління	Фізичне зношення, деформація	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів, фізичне зношення	100
	Пружини	Фізичне зношення	97
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила	100
	Передня вісь	Зношення шарових опор, наконечників рулевих тяг, деформація ричагів	100
7	Механізм рульового управління	Передньої підвіски, фізичне зношення	100
	Фургон	Фізичне зношення, руйнування	98
8	Радіатор	-	-
	Електропристрої	Корозія, руйнування сот	100
	Фари	Замкнення	100
	Акумулятор	Корозія рефлектора	96
	Головний гальмовий циліндр	Сульфітація пластин	100
9	Автошини	Тріщини корпусу, зношення манжетів та поршня	96
		На протязі значного простою автомобіля, автошини прийшли в непридатний експлуатаційний стан	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,5% Висновки та пропозиції:

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП
Старший механік ЦПП
Технік з обліку 2 категорії


О.І. Федорченко

Г.І. Іващенко

І.В. Савіна

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **ИЖ 27156, BM7206AI**

«09» жовтня 2020 року

м. Суми

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BM7206AI	XTK271560S0012781	1800199510002441	105100	1995	18.10.1995	2558,00	2558,00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	328,50	214,20	542,70

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,876	3000,00	2628,00	0,00	2628,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **2085,30** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕТФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Марка Make	D.1 ИЖ
Модель Type	D.2 27156
Тип Commercial description	D.3 вантажопасажирський-В
Ідентифікаційний номер vehicle identification number	E ХТК271560S0012781
Повна вага Maximum mass	F.1 1590
Вага без навантаження Mass of the vehicle in service	G
Категорія Vehicle category	J
Об'єм двигуна Capacity	P.1 1480
Тип палива Type of fuel	P.3 Бензин
Колір Color of the vehicle	R синій
Кількість осей/колес з машини вказує number of axles including the driver's seat	S.1 3
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2

Особливості відмітки:
Акт пр.пер. 13.03.2008 СІС137765
22.08.2000 Путивль
спеціалізований

BMC036163

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ TRANSPORTNOHO ZASOBU REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BM7206AI	
Рік реєстрації Date of first registration	B	1995	
Дата реєстрації Date of registration	I	03.04.2008	
Регістратор або організація Suppliers of company	C.1.1	ПІДПРИЄМСТВО "UKRPOSHTA" UKRAINSKE DERZH.	
Міста по батькові Given name(s)	C.1.2	PIOPRYIEMST	
Адреса Address	C.1.3	Сумська м. Суми	
Район Region		Кооперативний Вілюпільський шосе, 98	
Населений пункт Settlement	C.4	Сумський відділ РЕР УДАІ УМВС України в Сумській області	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment			
Відомість Information			
Період Period of validity	H		

BMC036163

