

Додаток 3  
до Регламенту бізнес-процесу «Списання  
непридатних транспортних засобів  
АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»  
14 серпня 2020 р.

**АКТ № 37**  
**обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,**  
**який не може виконувати свої функції**

14 серпня 2020 р.

м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ 3302, державний реєстраційний номер АА1605РТ

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірини Петрівни

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1605РТ	ХТН330210S1545743	2300199810002771	105100	1995	03.1998	17571.00	17571.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів пробіг з початку експлуатації 549.9тис. км  
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 3500/2150 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія лонжеронів, тріщина траверси	99%
2	Кузов (кабіна)	наскрізна корозія порогів, арок, днища	99%
3	Двигун	Значний знос КШМ, пошкоджено коленвал	99%
	Стартер	Пошкодження статора, корпусу	99%
	Генератор	Замкнений якір, пробито діод	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Корозія площини з'єднання з колектором	99%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, значний знос шестерень, синхронізаторів, пошкоджено вторинний вал	99%
5	Задній міст	Втрата щільності, значний люфт хвостовика, шум при роботі	98%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природній знос	98%
	Амортизатори	Обрив кріплення	99%
6	Передній міст	Знос шкворнів	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина корінного листа	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу	99%
	Передня вісь	Знос шкворнів	99%
7	Механізм рульового управління	Підклинює пару, втрата щільності валу сошки, люфт в шліцах сошки	99%
8	Фургон	Корозія, тріщини	99%
	Радіатор	Механічне пошкодження, корозія	99%
	Електропристрої	Окислення контактів, пошкодження кріплень, наслідки замкнення	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні, тріщина скла	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія та граничний знос поверхні циліндра, підклинювання поршня	99%
	Акумуляторна батарея	Списано	
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. фото,
2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП

Провідний інженер

Майстер з ремонту транспорту

Козоріз І.П.

Яценко Ф.П.

Матуся М.І.

**ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ  
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 3302**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1605PT	XTH330210S1545743	2300199810002771	105100	1995	03.1998	17571.00	17571.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

**Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу**

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	390,00	-	390,00

**Розрахунок доходів від списання транспортного засобу**

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
1,397	2800,00	3911,60	-	3911,60

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 3521,60 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

14 серпня 2020 р.



Козоріз І.П.

Стадник Л.В.

UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	<b>A</b>	<b>AA1605PT</b>	
Дата реєстрації Date of first registration	<b>B</b>	<b>17.09.2009</b>	
Дата реєстрації Date of registration	<b>B.1</b>	<b>05.05.2017</b>	
Рік випуску Year of manufacture	<b>B.2</b>	<b>1995</b>	
Позначка або оригінальне Butterfly or company	<b>C.1.1</b>	<b>ПАТ "УКРПРОШТА" JSC "UKPROSHTA"</b>	
Ім'я фізичної особи Given name	<b>C.1.2</b>		
Адреса Address	<b>C.1.3</b>	<b>М. КУГУ П. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ</b>	
Вул., буль., кв. Street, sq., apt.	<b>C.4</b>	<b>вул. ХРЕЩАТИК 22</b>	Центр 7144
Власність Ownership	<b>H</b>	<b>в с. ВЛАСНИКОМ</b>	ТРС 2141
Період дієвості Period of validity			
<b>CXM 303359</b>			

Марка Make	<b>D.1</b>	<b>ГАЗ</b>	
Модель Type	<b>D.2</b>	<b>3302</b>	
Тип Type	<b>D.3</b>	<b>СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН НАДТОНАЖИМІ-В</b>	
Салонний номер Name and (engine, power)	<b>E</b>	<b>XTH330210S1945743</b>	
Vehicle identification number			
Повна вага Maximum mass	<b>F.1</b>	<b>3500</b>	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	<b>G</b>	<b>2150</b>	
Категорія Vehicle category	<b>J</b>	<b>B</b>	
Об'єм двигуна Capacity	<b>P.1</b>	<b>2445</b>	
Тип палива Type of fuel	<b>P.2</b>	<b>B</b>	
Колір Color of the vehicle	<b>R</b>	<b>СИНІЙ</b>	
Кількість сидінь, в тому числі с водія Number of seats including the driver's seat	<b>S.1</b>	<b>2</b>	Особливий статус: <b>СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ</b>
Кількість стоячих місць Number of standing places	<b>S.2</b>		
<b>CXM 303359</b>			
СХМ № 303359. Зам. 17-3160 РС. Україна 01.2017			





