

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
14 серпня 2020 р.

АКТ № 29
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

14 серпня 2020 р. м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3909, державний реєстраційний номер АА1360РТ

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірини Петрівни

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1360РТ	Y6C390900Y0037801	2300200010002903	105100	2000	02.2001	22621.75	22621.75	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 592.5 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2720/1817 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Наскрізна корозія , тріщини,	99%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія днища, арок колісних,	99%
3	Двигун	Значний знос КШМ	99%
	Стартер	Пошкоджено якір, тріщина кришки	98%
	Генератор	Замкнено обмотку статора	98%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Пошкоджено верхню та середню частину в результаті перегріву	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, синхронізаторів	99%
5	Задній міст	Знос корпусу та робочих елементів редуктора	98%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Повна втрата робочих властивостей, природний знос	98%
	Амортизатори	Тріщина штока, знос поршня	99%
6	Передній міст	Знос поворотних кулаків, знос редуктора	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу	99%
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	Знос корпусу, знос робочої пари	99%
8	Фургон	Корозія	99%
	Радіатор	Наскрізна корозія, втрата пропускної властивостей	99%
	Електропристрої	Окислення контактів, пошкодження кріплень	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія та граничний знос поверхні циліндра, випрацьовано робочу поверхню	99%
	Акумуляторна батарея	Списання	
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

- Додатки:
- 1. фото,
 - 2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП
Провідний інженер
Майстер з ремонту транспорту

Козоріз І.П.
Яценко Ф.П.
Матуся М.І.

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION		
Реєстраційний номер Registration number	A	AA1360PT		
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	10.02.2001		
Дата реєстрації Date of registration	B.1	16.09.2017		
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2000		
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"		
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	JSC "UKRPOSHTA"		
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ		
Область Region		М. КИЇВ		
Нас. пункт Vul., буд., кв.		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ		
Власність Ownership	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22		
Дійсне до Period of validity	H	а є власником		
		Центр 7142		TSC 7142
CXM 814808				

Марка Make	D.1	УАЗ	
Модель Type	D.2	3909	
Тип Commercial description	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ	
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В	
Повна маса Maximum mass	F.1	Y6C390900Y0037801	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	Y0032414	
Категорія Vehicle category	J	2720	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1817	
Тип пального Type of fuel	P.2	B	
Колір Color of the vehicle	R	2445	
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	S	
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	R	
		СІРИЙ	
		Особливі відмітки:	
		АВТОМОБІЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ.	
		ВСТАНОВЛЕНО ГБО.	
CXM 814808		CXM № 814808 Зам.17-3530 PC Ukraine 03.2017	

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1360PT	Y6C390900Y0 037801	230020001 0002903	105100	2000	02.2001	22621.75	22621.75	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається (або відбувається, у такому випадку зазначається сума оприбуткування запасних частин за справедливою вартістю).

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	390,00	-	390,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
1,181	2800,00	3306,80	-	3306,80

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 2916,80 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Козоріз І.П.

Начальник відділу економіки та фінансів



Стадник Л.В.

14 серпня 2020 р.







