

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

<u>Дніпропетровська</u> дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « <u>28</u> » <u>08</u> 2020 р.									
АКТ № <u>69</u> обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« <u>28</u> » <u>08</u> 20 <u>20</u> р. м. <u>Дніпро</u>									
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля <u>УАЗ-3909 14448 АА</u> (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті <u>Черкас А.В.</u> (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
14448 АА	ХТТ220606W0006308	0300199910005013	105100	1999	01.03.1999	14959	14959	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 540,264 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2580 кг//1780 кг


№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	корозійне пошкодження, деформація, тріщини рами.	98%
2	Кузов (кабіна)	корозія пелени , підлоги кабіни, правої та лівої дверей	96%
3	Двигун	корозія блока циліндров та головки блока; коленвал - механічний знос перевищує гранично-допустимі норми(коренні та шатунні шийки)	98%
	Стартер	перегорання обмотки статора, якоря та втягуючого реле статора.	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Компресор		-
	Турбокомпресор		-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу знос посадочних місць підшипників валов	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), на корпусі заднього моста розбиті посадочні місця підшипників	98%
	Диски коліс	Деформація, корозія диску	100%

	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	Амортизатори	Деформація корпусу, знос штоку	100%
6	Передній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні, сателітів), на корпусі заднього моста тріщинни в місцях різьбового з'єднання.	100%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Деформація корпусу, знос штоку	100%
	Передня вісь		-
7	Механізм рульового управління	повний знос черв'яка та корпусу рульового механізму.	98%
8	Фургон	Корозійний знос	98%
	Радіатор	Корозійний знос верхнього бачка та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, оплавлення корпусу	99%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	98%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, тріщини корпусу	98%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%


Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ), фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)


(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)


(підпис)

А/В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)


(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
УАЗ-3909	14448 АА	ХТТ220606W0006308	0300199910005013	105100	1999	01.03.1999	14959	14959	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
750	2500,00	1875	0.00	1875

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1875.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Завгородній
Начальник ВЕФ

Макуха
Блінова

О.В. Макуха

М.В. Блінова

W69

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

VIN ХТТ220606W0006308
Реєстраційний № 1448AA
Марка УАЗ 3909
Модель
Рік випуску 1998 (V=2445 куб.см)
Колір СІРНИЙ
Двигун № 417800W0204832
Шасі (рама) № W0435120
Кузов (коляска) № ХТТ220606W0006308

Тип ТЗ ВАНТАЖНО-ПАСАЖИРСЬКИЙ
Повна маса 2580 / 1780 кг
Особливі відмітки /П: 34 Р.
ДОВІДКА-РАХУНОК № ОНГ 34881
від 29.03.99 р.

ЯАА № 432764

ЯАА № 432764

ВЛАСНИК

УКР. ДЕРЖ. ПІДПР. ПОШТОВ. ЗВ'ЯЗКУ
"УКРПОШТА"
Ukr. derzh. pidpr. poshtov. zv'yazku
"ukrposhta"

КИЇВ-СТАРОКІЇВСЬКИЙ
вул. М. КИЇВ ВУЛ. ХРЕЩАТИК 67А22 корп

АДРЕСА:

Область ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Район М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Нас. пункт ЖОВТНЕВИЙ
Вулиця В. ДУБІНІНА
Будинок 10 кв.

Видано ДНІПРОПЕТРОВСЬК - МРЕВ1 ДА1 УНВС
України у Дніпропетровській обл.

Начальник РЕП ДА1

М.П. Дата: 14.07.99 р. 19 р.

Держзнак ПК "Україна" Зам. 7-3668-1998

№69

