

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 року

АКТ № 35
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля: марки - УАЗ-2206
який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтер ського обліку	Рік випуск у (побуд ови)	Період введення в експлуата ції (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30231ХА	V0027886	2000200110004711	105100	1997	12.1997	3173.00	3173,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 440,944 т.км
маса об'єкта за паспортом-2780/1855 кг

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Тріщини рами, знос чашок ресор	97%
2	Кузов	Корозія полу та боковин	99%
3	Двигун	Знос поршневої, КШМ	98%
	Карбюратор	Тріщина поплавкової камери	98%
	Стартер	Замикання якоря, знос привода, щітки	99%
	Генератор	Знос якоря та щіток	98%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос підшипників первинного та вторинного валу, тріщина корпусу	99%
5	Задній міст та карданний вал	Знос головної пари та панчохи	99%
	Картер зад. Мосту	-	-
	Картер	-	-
	Диски коліс	Тріщина диска	99%
	Ресори	Експлуатаційний знос	99%
6	Передній міст та рульове управління	Знос шарнірних з'єднань рульової трапеції, знос панчохи	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	98%
	Ресори	Експлуатаційний знос	98%

	Передня вісь	-	-
	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	98%
7	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос нижньої банки та сот	98%
	Пристрої	Замикання електропроводки	99%
	Крила і підніжки	Корозійний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщина скла	98%
	Акумулятор	Замикання пластин	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	98%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні, знос манжетів	99%
8	Шини	Повний знос протектора	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,5 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії №1809 від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП  Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії  Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення

Бухгалтерського обліку необоротних активів

Та товарно-матеріальних цінностей  Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 2206

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30231XA	V0027886	2000200110004711	105100	1997	12.1997	3173.00	3173,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,259	3700,00	4658,30	-	4658,30

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3581,98 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

М.В.Полешко

А.В.Старицька

27.05.2020р.

ХАС № 640479

С ВЛАСНИК

21560045

УДПЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOSHTA"

С АДРЕСА:

Область

ХАРКІВСКА

Район

Нас. пункт

ХАРКІВ

Вулиця

ПРИВАТНИЙ

Будинок

Вид

Датум

М.П.

ХАРКІВ

2003

03

Держзнак. ПК "Україна". Зам. 2-3037. 2002.



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
АТ «Укрпошта»
«30» 03 2003 р.
Ілля

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 30231XA
D Марка YAZ 2206
Модель
B Рік випуску 1997
Колір БЕЖЕВИЙ
E Шасі (мотор, рама, коляска) № 22060000000421
Тип ТЗ ВАНТАЖ-ПАСС 7МІСЬ
F Повна маса 2780
G Маса без навантаження 1855 kg
V- 2445
Об'єм двигуна
Особливі відмітки: Ст.С/Р: ХАС374027 10.06.99
ЗН СВ-ВА ВЛАСН.ДЕРЖЗНАК
МР.АДР.М КИЇВ ХРЕВАТИК 22

ХАС № 640479

35

