

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу
«Списання непридатних транспортних
засобів АТ«Укрпошта»

Полтавська дирекція АТ «Укрпошта»

«25» серпня 2020 р.

АКТ № 12
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«25» серпня 2020 р.

м. Полтава

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ЗІЛ модель 5301 СС

який знаходиться у підзвіті Люлька Владислава Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
08673СН	5301CCY00 44296	16002000100 02186	105100	2000 р	30.10.2000 р	36983,00	36983,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 116,0 тыс. км

маса об'єкта за паспортом — 6950 /3695 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин	99%
3	Двигун	В наявності – блок циліндрів. Знос.	98%
	Стартер	-	-
	Генератор	-	-
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	-	-