

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19» березня 2021р.

АКТ № 30
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р. м. Херсон
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану **МАЗДАЕ2200 д.р.н АА9605РО**
(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті **Тищенко Катерина Ігорівна**
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА9605РО	JMZSR1L 3200738386	210019951000 1384	105100	1996	28.02.1996р.	26207.00	26207,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації – 742,625 тис. км;
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) –2800кг/2000 кг.

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія несучих елементів, незворотна деформація	98
3	Двигун	Знос поршневої групи,КШМ	95
	Стартер	Відсутній	-
	Генератор	Відсутній	-
	Компресор	Відсутній	-
	Турбокомпресор	-	-
4	Коробка передач	Відсутня	-
5	Задня підвіска	Деформація	98
	Диски коліс	Тріщина	98
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	97
	Амортизатори	Знос втулок і штоку та робочої камери	95
6	Передній міст	-	-
	Диски коліс	Деформація	95
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	-
	Амортизатори	Знос штоку, втулок, руйновані провувшини кріплення	93
	Передня вісь	Знос поворотних кулаків, ричагів підвіски, шарових шарнірів, корозія штанги стабілізатора та тормозного	95

		щита	
7	Механізм рульового управління	Відсутній	-
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній	-
	Електропристрої	Відсутні	-
	Фари	Корозійний знос рефлектора, пошкодження скла	94
	Головний гальмовий циліндр	Знос робочої поверхні циліндра	95
	Акумуляторна батарея	Відсутня	-
9	Автошини	Зношення	98

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 95,9 %.

Висновки та пропозиції комісії:
Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.

- Додатки:
- 1. Копія свідоцтва про реєстрацію СХМ № 512524
 - 2. Фото ТЗ

Заступник директора з
операційної діяльності

Начальник ЦПП
Начальник відділу ведення
обліку НА та ТМЦ
Провідний фахівець групи
поштової безпеки

Начальник ВЕФ

Інженер з транспорту ЦПП

	Морозова Т.Ю.
	Тищенко К.І.
	Шльонська Л.О.
	Гаврилов О.М.
	Ляшенко С.Ю.
	Фільчакова Ю.М.

ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу МАЗДА Е2200 станом на 19.03.2021 року

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA9605PO	JMZSR1L3200738386	2100199510001384	105100	1996	28.02.1996р.	26207.00	26207,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлі, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу.

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
450,00	120,00	150,00	720,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т)	Орієнтована вартість За 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,7	560,00	392,00	-	392,00

Очикуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 0,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

К.І.Тищенко

Начальник ВЕФ

С.Ю.Ляшенко

« 19» 03 20 21р.



