Додаток 2
до Порядку списання транспортних
засобів акціонерного товариства
«Укрпошта»

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 року

АКТ № 61
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р. м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля: марки - УАЗ-3962
який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30268ХА	S28355	2000200110004658	105100	1995	07.1995	3281,00	3281,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 611,702 т.км
маса об'єкта за паспортом-2690/1900 кг

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Тріщина рами	98%
2	Кузов	*Корозія криши, полу та боковин*	99%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ	98%
	Карбюратор	Знос жиклерів, тріщина поплавкової камери	99%
	Стартер	Замикання обмотки статора, знос привода, щітки	99%
	Генератор	Замикання обмотки	97%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос підшипників первинного та вторинного валу, знос панчохи	98%
5	Задній міст та карданний вал	Знос панчохи та редуктора	99%
	Картер зад. мосту	-	-
	Картер	-	-
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	98%
	Ресори	Експлуатаційний знос	98%
6	Передній міст та рульове управління	Знос шарнірних з'єднань рульової трапеції знос поворотних кулаків і шрусів	98%

	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	98%
	Ресори	Експлуатаційний знос	98%
	Передня вісь	-	-
	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, знос сальників	98%
7	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос верхньої та нижньої банки та сот	99%
	Пристрої	Замикання електропроводки	97%
	Крила і підніжки	Корозійний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщина скла	98%
	Акумулятор	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	98%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні, знос манжетів	99%
8	Шини	Повний знос протектора	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,3 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії №1809 від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:
Заступник начальника ЦПП____ Пугачов О.М.

Члени комісії:
Інженер 1 категорії ____Болотова Л.Г.
Бухгалтер 1 категорії відділу ведення
Бухгалтерського обліку необоротних активів
Та товарно-матеріальних цінностей_________________________________Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3962

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30268ХА	S28355	2000200110004658	105100	1995	07.1995	3281,00	3281,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталів ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,302	3700,00	4817,40	-	4817,40

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3741,08 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП М.В.Полєшко

Начальник відділу економіки та фінансів А.В.Старицька

27.05.2020р.

ХАС №640538

С ВЛАСНИК
21560045
УДППЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOSHTA"

С АДРЕСА
Область ХАРКІВСЬКА
Район ЛЕНІНСЬКИЙ
Нас. пункт ХАРКІВ
Вулиця ПРОВ. ДИМИТРІЙНИЙ
Будинок 1 кв.
Видано
ДАІ ГУ-УМВС України
МРЕВ-1 М.ХАРКІВ
МП. 28 січня
" "ХАА 373734

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 30268ХА
D Марка УАЗ 3962
Модель
B Рік випуску 1995
Колір ЗЕЛЕНИЙ
E Шасі (кузов, рама, коляска) №
К.528355 Ш.ХТТ39620080323259
Тип ТЗ СПЕЦІАЛЬНА
F Повна маса 2690 kg
G Маса без навантаження 1900
Об'єм двигуна V- 2445
Особливі відмітки В/Р:ХАО455239 29.09.2000
ЗМ СВ-ВА ВЛАСН.ДЕРЖЗНАКІВ
ЮР.АДР.М КИЇВ ХРЕЩАТИК 22

ХАС №640538

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА»
УКРПОШТА
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
22721970

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
АТ «Укрпошта»
«30» 03 2020


21 302-68XA