

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
« 04 » 09 2020р.

АКТ № 11
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 04 » 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ЗИЛ 133ГЯ 6559СУН
який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
6559СУН	К 0132031	1800198910002425	105100	1989	01.12.1989	17333,00	17333,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації – 613,5 тис. км

маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) 17835 /7610 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Корозія, тріщини, деформація	96
2	Кузов (кабіна)	Корозія, тріщини, деформація	98
3	Двигун	Підтікання мастила, зношення поршневої групи	100
	Стартер	Руйнування посадкових місць корінних підшипників та шийок кол. валу	100
	Генератор	Замикання обмоток ротору, руйнування статора	100
	Компресор	Замикання обмоток статора	92
	Турбокомпресор	Зношення поршневої групи, підтікання мастила, фізичне зношення	94
	Карбюратор(ТНВД)	-	-
	Коробка передач	Фізичне зношення, зношення жиклерів, насоса прискорення, тріщини поплавка, заслінки акселератора	100
4		Зношення підшипників, шестерень усіх передач, первин. та вторинних валів	100

5	Задній міст	Корозія, деформація, зношення головної пари сателітів та на півосей.	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини	94
	Ресори	Тріщини 1,2, листів	100
	Амортизатори	-	-
	Передній міст	-	100
6	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів	92
	Ресори	Тріщини листів № 1,2	100
	Амортизатори	Витікання мастила	89
	Передня вісь	Тріщини посадкових місць шворня, деформація	100
	Механізм рульового управління	Тріщини корпусу, фізичний знос	100
7	Фургон	Фізичне зношення, корозія, тріщини	93
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	100
	Електропристрої	Замкнення	98
	Фари	Корозія корпусу та рефлектора	100
	Акумуляторна батарея	Сульфітація пластин	97
8	Головний гальмовий циліндр	Зношення корпусу, зношення манжетів та поршня	100
	Автошини	Повне зношення протектору	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,4%

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії

О.І. Федорченко

Г.І. Івашенко

І.В. Савіна

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
дошляльності списання транспортного засобу **ЗИЛ 133 ГЯ, 6559СУН**

«09» жовтня 2020 року

м. Суми

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
6559СУН	К 0132031	1800198910002425	105100	1989	01.12.1989	17 333.00	17 333.00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	2540,00	820,50	3360,50

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
4,012	3000,00	12036,00	0,00	12036,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 8675,50 грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕГФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

СІС № 124762

ВЛАСНИК

22981300

УКРАИНСКОЕ ГОС.ПРЕДПРИЯТ.
ПОЧ.СВЯЗИ "УКРПОЧТА"

Ukrainskoe

gos.predriyat. poch.svyaz

№-ар: Г.КИЕВ,ХРЕЩАТИК 22

АДРЕСА:

Область Сумская

Район СУМЫ

Нас. пункт СУМЫ

Вулиця УЛ.БЕЛОПОЛЬСКОЕ шос

Будинок 22 кор. кв.

Видано Сумским ОРЗО УРАИ

Начальник РЕП ДАИ

М.П.

Дата: 16.04.99

19 р.

Держзнак ПД "Україна" Зам. 7-3668.1998.

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 6559СУН

Марка ЗИЛ 133ГЯ

Модель

Рік випуску 1989

Колір СИНІЙ

Двигун № 523700

Шасі (рама) № K0132031

Кузов (коляска) №

ФУРГОН

Тип ТЗ

Повна маса

Особливості конструкції

Т/П: В4555222

от 23.02.90

СІС № 124762

СІС № 124762

от 23.02.90

Т/П: В4555222

Особливості конструкції

Повна маса

Тип ТЗ

ФУРГОН

Кузов (коляска) №

Шасі (рама) № K0132031

Двигун № 523700

Колір СИНІЙ

Рік випуску 1989

Модель

Марка ЗИЛ 133ГЯ

Реєстраційний № 6559СУН

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

УКРАЇНА UA UKRAINE

Держзнак ПД "Україна" Зам. 7-3668.1998.

19 р.

Дата: 16.04.99

М.П.

Начальник РЕП ДАИ

Видано

Сумским ОРЗО УРАИ

Будинок

22 кор.

кв.

УЛ.БЕЛОПОЛЬСКОЕ шос

Вулиця

Нас. пункт

СУМЫ

Район

Сумская

АДРЕСА:

№-ар: Г.КИЕВ,ХРЕЩАТИК 22

gos.predriyat. poch.svyaz

Ukrainskoe

ПОЧ.СВЯЗИ "УКРПОЧТА"

УКРАИНСКОЕ ГОС.ПРЕДПРИЯТ.

22981300

ВЛАСНИК

СІС № 124762

