

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Тернопільська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«02» 09 2020 р.

АКТ № 2
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«02» 09 2020 р.

м. Тернопіль

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля Марка
ГАЗ 3307 д.н. АА4872РХ

який знаходиться у підзвіті Дрюченка Ярослава Олександровича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА487 2РХ	XTN33070 0L1361509	190019901 0002426	105100	1990	31.07.1990	16 171,00	16 171,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів.

пробіг з початку експлуатації 239,981 т.км.
маса об'єкта за паспортом – 7850/3500 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
1	Рама	Корозія рами	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, корозія капота, корозія кузова	99%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку	100%
	Стартер	Знос якоря, підшипників, корозія кришки	100%
	Генератор	Знос якоря, підшипників, деформація шківів	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану, корозія корпусу	100%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників, корозія	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, корозія	98%
	Диски коліс	Тріщина диску. корозія	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	-	
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, корозія дисків	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, корозія	100%
	Передня вісь	Граничне зношення, деформація	99%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, деформація, корозія	99%
8	Фургон	Корозія	99%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщини скла	98%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, раковини	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	98%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Дрюченко Я О

Гаврилюк Г Ф

Чопик І І

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу Автомобіля марки ГАЗ 3307
Державний номер АА4872РХ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА4872РХ	XTN33070 0L1361509	190019901000 2426	105100	1990	31.07.1990	16 171,00	16 171,00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	550,00	350,52	900,52


Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1500,00	3600,00	5400,00	-	5400,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4499,48 грн, буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП


Начальник ВЕФ



Дрюченко Я О

Ляховська Т В





UKRAINE
UKRAINE
UKRAINE

CERTIFICATE OF REGISTRATION
TRANSPORTNOGO ZAKAZU
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION



Відомості про транспортний засіб	A	AA4872PX
Відомості про власника	B	08.06.2008
Відомості про дату реєстрації	B.1	12.09.2017
Відомості про дату виготовлення	B.2	1998
Відомості про назву підприємства	C.1.1	ПАТ "УКРПОСТА"
Відомості про назву підприємства	C.1.2	JSC "UKRPOST"
Відомості про назву підприємства	C.1.3	М.К.К.К.
Відомості про назву підприємства	C.4	М.К.К.К.
Відомості про назву підприємства	H	

00071000

Відомості про транспортний засіб	D.1	ТА3
Відомості про власника	D.2	3300
Відомості про дату реєстрації	D.3	01.01.2018
Відомості про дату виготовлення	E	01.01.2018
Відомості про назву підприємства	F.1	7500
Відомості про назву підприємства	G	3500
Відомості про назву підприємства	J	C
Відомості про назву підприємства	P.1	4000
Відомості про назву підприємства	P.2	5
Відомості про назву підприємства	H	0000
Відомості про назву підприємства	S.1	3
Відомості про назву підприємства	S.2	

00071000