

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»

(назва філії)
« 18 » серпня 20 20 р.

АКТ № 13
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 18 » серпня 20 20 р. м. Краматорськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану МА3-5336

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ – Мазіна Сергія Миколайовича.

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA3627PM	Y3M53366010010651	0400200110006868	105100	2001	31.08.2001	118 393.54	118 393.54	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 1797,2 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 18000/8200 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Знос, корозія та тріщини несучих частин.	90%
2	Кузов (кабіна)	Значна корозія ,тріщини лонжеронів, колісних арок, стійок та підлоги.	90%
3	Двигун	Підвищена димність двигуна, наявні витіки експлуатаційних рідин з систем живлення, охолодження, система випуску відпрацьованих газів не герметична.	92%
	Стартер	Знос деталей, замикання обмотки якоря, знос щіток та шестерні привода.	92%
	Генератор	Знос деталей, підшипників передньої та задньої кришок, знос якоря та щіток.	95%
	Компресор	Значний знос, підтікання мастила.	95%
	Турбокомпресор	Значний знос, підтікання мастила.	95%
	Карбюратор	Відсутній.	0

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу	
4	Коробка передач	Знос деталей, підшипників, корпусу КПП, підтікання мастила, знос шестерень передач.	92%	
5	Задній міст	Пошкодження зубів шестерні головної передачі, знос маточин коліс, знос гальмівних колодок, барабанів.	93%	
	Диски коліс	Деформація та тріщини дисків.	92%	
	Ресори (пружини)	Зломи та знос листів.	92%	
	Амортизатори	Знос та підтікання мастила.	95%	
6	Передній міст	Відсутній	92%	
	Диски коліс	Деформація та тріщини дисків.	92%	
	Ресори (пружини)	Зломи та знос листів.	93%	
	Амортизатори	Зношені, підтікання мастила.	95%	
	Передня вісь	Знос деталей ричагів рульового управління та втулок, знос маточин коліс, знос гальмівних барабанів, колодок.	93%	
7	Механізм рульового управління	Знос рульового механізму та корпусу.	92%	
8	Фургон	Значна корозія фургону та дверей. Протікає дах.	95%	
	Радіатор	Корозія сот, підтікання охолоджувальної рідини.	91%	
	Електропристрої	Пошкоджені перемикачі, ізоляція електропроводки.	95%	
	Фари	Оптичні елементи фар вражені корозією.	92%	
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній.	0	
	Акумуляторна батарея	Вийшов строк експлуатації	95%	
9	Автошини	Знос протектору, бокові порізи	95%	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: : автомобіль **МАЗ-5336** не відповідає технічним умовам 95% фізичний та моральний знос агрегатів, вузлів та деталей.

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: капітальний ремонт автомобіля МАЗ-5336 економічно не вигідний. Пропозиція - автомобіль підлягає списанню у зв'язку з фінансово-економічною недоцільністю його відновлення.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.

(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП

(підпис)

Сінкевич Ю.М.
(ПІБ)

Провідний інженер ЦПП

(підпис)

Літвінова О.О.
(ПІБ)

Механік ГК та В

(підпис)

Мазін С.М.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **МАЗ-5336**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
AA3627PM	Y3M53366010010651	0400200110006868	105100	2001	31.08.2001	118 393,54	118 393,54	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 1797.2 тис. км. В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	850,00	1500,00	2350,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
8200	3686,00	30225,2	-	27875,2

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 27875,2 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦППІ



Сінкевич Ю.М.

Начальник ВЕФ



Сінкевич Н.В.

Сканована копія технічного паспорту автомобіля
МАЗ5336 держ. № АА3627РМ

UA		УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регістраційний номер Registration number	A	AA3627PM	
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	11.06.2008	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	07.07.2017	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2001	
Проміслова або організаційна Будова або компанія	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOшта"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Район District		вул. ХРЕЩАТИК 22	
Нас. пункт Settlement		а є власником	
Власність Ownership	C.4		
Діє до Period of validity	H	Центр 1443 TSC 1443	

CXM 553255

Марка Make	D.1	МАЗ	
Модель Type	D.2	5336	
Тип Type	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН	
Коммерційний опис Commercial description	E	Y3M53366010010651	
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	F.1	18000	
Повна маса Maximum mass	G	8200	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	J	C	
Категорія Vehicle category	P.1	14860	
Об'єм вантажу Capacity	P.2	D	
Тип кузова Type of body	R	ЖОВТИЙ	
Колір Color of the vehicle	S.1	3	
Кількість сидінь (місць) Number of seats	S.2	Особливий етикет: СИНЬО-ЖОВТА СМУГА	
Кількість стоячих місць Number of standing places			

CXM 553255

CXM № 553255.34м. 17-3325 PC Ukraine 02.2017

Попередній номер АН4479ІХ

УКРПОШТА

ukr

AA 3627 PM

AA 3627 PM



