



Інвентарна картка № 1 обліку основних засобів

Найменування об'єкта **Бетонна площадка під котельню площею 162,00 кв.м**
Місце знаходження об'єкта **Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4**
Рік вводу в експлуатацію _____ Інвентарний номер _____
Норма амортизації _____ % Знос за нормами амортизації _____ %
Балансова вартість _____ грн. Залишкова вартість _____ грн.
Оціночна вартість _____ грн.

ПЛАН-СХЕМА ОБ'ЄКТА



Основні довгоживучі конструктивні елементи майданчика знаходяться в доброму стані, тому фізичний стан основних конструктивних елементів об'єкта оцінки можна охарактеризувати як добрий. Фізичний знос об'єкту оцінки складає візуально близько 0-20%.
Таким чином, величина фізичного зносу об'єкту оцінки складає близько 15,0%

Будівля експлуатується (валась) ____ - ____ років, не експлуатується ____ - ____



Згідно з планом
Державної інспекції з питань освіти