

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Вінницька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва фірми)
« 31 » 08 2020 р.

АКТ № 29
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 31 » 08 2020 р.

м. Вінниця

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ГАЗ 33021, реєстраційний номер АА8729РХ, м. Вінниця, вул. Максимовича, 35
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Мельничука В.С.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтер ського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишок ова вартість , грн.	Залишок овий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА8729РХ	ХТН330210 S0001808	0100199810002988	105100	1995	05.05.1998	21917,00	21917,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових,
конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації: 891,3 тис. км.
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 3500/1850 кг.

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Тріщини, деформація, корозія	99%
2	Кузов (кабіна)	Деформація, корозія боковин, днища, арок	99%
3	Двигун	Знос КШМ, тріщини блоку та головки блоку	98%
	Стартер	Тріщина передньої кришки, замикання обмоток статора та якоря	98%
	Генератор	Замикання обмоток, непридатний діодний міст	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Граничний знос, деформація корпусу	97%
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників, злам зубців	100%
5	Задній міст	Граничний знос, злам зубців шестерень головної пари, тріщина корпусу, граничний знос маточин коліс	100%
	Диски коліс	Тріщини дисків, деформація	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, тріщини	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст		98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, тріщини	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь	Деформація, граничний знос шкворневих отворів	-
7	Механізм рульового управління	Граничний знос, тріщина корпусу, підтікання рідини	98%
8	Фургон	Тріщини, корозія лонжеронів, корозія боковин, прогнила підлога	100%
	Радіатор	Деформація	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник центру перевезення пошти
(посада)


(підпис)

Пекач С.В.
(ПІБ)

Заступник начальника
центру перевезення пошти
(посада)


(підпис)

Мельничук В.С.
(ПІБ)

Старший майстер
з ремонту автотранспорту
(посада)


(підпис)

Хрущак В.О.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ-33021

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA8729PX	XTH33021 OS0001808	0100199810002988	105100	1995	05.05.1998	21917,00	21917,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	350,00	270,00	620,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,8	3400,00	2720,00	0,00	2720,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2100,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.


Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

« 02 » 09 2020 р.

Пекач С. В.

Прушинська О. В.



А	АА8720РХ
В	19.04.2006
В	28.08.2017
Б.2	1995
С.1.1	ПАУ УПРОСТА- ЖС ЧИКАРРОНТА
С.1.2	
С.1.3	М.К.В.Н ИШАФУНХИДСЬКИН
С.4	зун ХРЕШАТИК 22 Я С ПЛАННИКОМ
Н	

CXM 757509

Місто	D.1	ГАЗ	
Т.А.В.	D.2	32021	
Назва	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ІНЖАНЕРНИЙ	
Тр.	D.4	ФУРГОН МАЛОТОНАЛІЖНИЙ-В	
Гарантія/сервіс/пробіг/підприємство	E	ХТН3021020001600	
Гарантія/сервіс/пробіг/підприємство	E	61037	
Гарантія/сервіс/пробіг/підприємство	F.1	3590	
Гарантія/сервіс/пробіг/підприємство	G	1850	
Гарантія/сервіс/пробіг/підприємство	J	8	
Гарантія/сервіс/пробіг/підприємство	P.1	2446	
Гарантія/сервіс/пробіг/підприємство	P.2	S	
Гарантія/сервіс/пробіг/підприємство	R	СИНИЙ	
Гарантія/сервіс/пробіг/підприємство	S.1	3	
Гарантія/сервіс/пробіг/підприємство	S.2		

CXM 757509

СХМ № 737019 от 17.04.2017 г. Подпись: 03.2017



