

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва)

« 04 » 09 2020р.

АКТ № 19

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ-2206 державний реєстраційний номер 05519МК
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залиш ова вартість , грн	Залишкові й термін експлуатац ії згідно з даними обліку, міс
05519МК	ХТТ22 0600R0 297741	240020031 0002464	105100	1994	30.12.2003	4183,00	4183,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 377,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2720/1720 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія, прогини та тріщини поперечин, тріщини в місцях з'єднань, деформація лонжеронів	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія арок коліс, дверей, боковин, деформація дверей, боковин, сквізна корозія днища	99%
3	Двигун	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Стартер	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Генератор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
4	Коробка передач	Відсутня, копія Акту приймання ТЗ додається	-
5	Задній міст	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Диски коліс	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Ресори (пружини)	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Амортизатори	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Диски коліс	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Ресори (пружини)	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Амортизатори	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Електропристрої	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Фари	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Акумуляторна батарея	Відсутня, копія Акту приймання ТЗ додається	-
9	Автошини	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія Акту приймання ТЗ від 22.04.2019р..
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

РМС № 228623

С ВЛАСНИК
Міністерство

Підприємство **ЗКПО 25572588**
УДПЗ УКРПОШТА, М. КИЇВ ВУЛ. ХРЕЩАТИК,
22

UDPPZ UKRPOSHTA, M. KYIV VUL.
KHRESCHATUK, 22
С АДРЕСА:

Область
ЧЕРНІГІВСЬКА-CHERNIHIVSKA

Район **М. ЧЕРНІГІВ**

Нас. пункт **ДЕСНЯНСЬКИЙ**


Вулиця **1 ТРАВНЯ**

Будинок **475** кв.

Вид **ЧЕРНІГІВСЬКЕ МРЕВ**

Д **Орні**

М **12.12.2003**



Державна ІДК "Україна" Тел. 2-9072 2-90

УКРАЇНА **UA** UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Ідентифікатор **331298/4600**
А Реєстраційний № **05519МК**
В Марка **UAZ**
D Модель **2206**
В Рік випуску **1997**
Колір **БІЛИЙ**
Е Шасі (кузов) **БТТ20600R0297741**
Тип ТЗ **МІКРОКАР**
F Повна маса **2720 kg**
G Маса без навантаження **1744 kg**
Об'єм двигуна **1.6**
Особливі відмітки **АКТ П/П, РМС 134881**
11.12.2001

РМС № 228623 **МКА 135881**





ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-2206

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
05519МК	ХТТ22 0600R 029774 1	240020031 0002464	105100	1994	30.12.2003	4183,00	4183,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	470,60	100,00	570,60

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,44	3200,00	1408,00	-	1408,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 837,40 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білюба